

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
464	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②注入器の故障の疑い	なし	他同一不具合:3症例
465	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①注入器の故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:4症例
466	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い	なし	他同一不具合:3症例
467	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い	高血糖(非重篤)、低血糖(非重篤)	
468	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	
469	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②エンドポジションでピストン棒が動かない疑い	なし	他同一不具合:2症例
470	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②スタートボタンの故障の疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:1症例
471	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	高血糖(重篤)、網膜障害(重篤)	他同一不具合:1症例
472	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障の疑い	血中ブドウ糖減少(非重篤)	他同一不具合:2症例
473	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	低血糖(重篤)	
474	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が動かない(エンドポジション)	低血糖(非重篤)	
475	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	エンドポジションでピストン棒が動かない疑い	低血糖	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
476	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	コントロール不良の糖尿病	
477	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、②注入器の故障の疑い	なし	
478	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	低血糖	
479	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	
480	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①注入器の故障の疑い、②ピストン棒の故障の疑い	なし	
481	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い	血中ブドウ糖上昇(非重篤)	
482	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障の疑い	高血糖(重篤)	
483	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	高血糖	
484	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①スタートポジションでピストン棒が動かない疑い、②スタートボタンの故障の疑い、	なし	
485	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①スタートポジションでピストン棒が動かない疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い、③ディスプレイの故障の疑い	なし	
486	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(スタート/エンド ポジション以外) ②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	なし	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
487	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①過量投与の疑い、②ディスプレイの故障の疑い	なし	
488	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量排出の疑い	低血糖(非重篤)	
489	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い、③スタートボタンの故障の疑い	なし	
490	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い、②ディスプレイの故障の疑い	なし	
491	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い、②ピストン棒の故障の疑い	なし	
492	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	エンドポジションでピストン棒が動かない疑い	高血糖	
493	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	高血糖	
494	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	血中ブドウ糖異常	
495	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②ピストン棒の故障の疑い、③スタートボタンの故障の疑い	なし	他同一不具合:1症例
496	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	血糖値変動	他同一不具合:1症例
497	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障の疑い	血糖減少	他同一不具合:2症例
498	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①過量排出の疑い、②単位設定ダイヤルの故障の疑い	低血糖	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
499	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②注入器の故障の疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	
500	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	高血圧	
501	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、②注入器の故障の疑い、③ディスプレイの故障の疑い	なし	
502	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	血糖値変動(非重篤)	
503	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血糖値変動	
504	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	血糖値低下	
505	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	血中ブドウ糖増加(非重篤)	
506	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①過量排出の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	低血糖	
507	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	高血糖(重篤)	
508	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②ピストン棒の故障の疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	
509	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い、②スタートボタンの故障の疑い	なし	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
510	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い	なし	
511	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障(調査不能)	なし	
512	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	インスリンの漏れ	なし	
513	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:796症例
514	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障の疑い(調査不能)	なし	
515	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	エンドポジションでピストン棒が動かない疑い	なし	他同一不具合:243症例
516	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い(調査未完了)、②過量排出の疑い(調査未完了)	低血糖	
517	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:950症例
518	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①エンドポジションでピストン棒が動かない疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:16症例
519	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	低血糖	他同一不具合:5症例
520	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの抵抗感が無くなる故障の疑い(調査未完了)	低血糖	他同一不具合:1症例
521	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①過量投与の疑い、②排出精度が不正確である疑い	低血糖	
522	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障の疑い	なし	他同一不具合:193症例
523	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、②インスリンの漏れ(調査未完了)	なし	他同一不具合:2症例

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
524	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:336症例
525	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障、②カートリッジが緩む(調査未完了)	なし	
526	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、②投与精度の問題(空打ち時)(調査未完了)	なし	他同一不具合:5症例
527	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、②ピストン棒の故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:158症例
528	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	投与精度の問題(空打ち時)(調査未完了)	なし	他同一不具合:11症例
529	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①スタートボタンの故障、②ピストン棒の故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:3症例
530	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、②スタートボタンの故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:16症例
531	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	液漏れ(調査未完了)	なし	
532	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒のリセット操作ができない。単位設定ダイヤルのクリック音、クリック感が小さくなるか、なくなる。	なし	他同一不具合:399症例
533	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が動かない(エンドポジション)	なし	他同一不具合:64症例
534	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が動かない(スタートポジション、エンドポジション以外)	なし	他同一不具合:18症例
535	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒先端の円盤が外れる	なし	他同一不具合:13症例
536	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	機械的動作がぎこちない	なし	他同一不具合:16症例
537	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	耐用年数以内にディスプレイが表示されなくなる	なし	他同一不具合:14症例
538	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入時に単位設定ダイヤルが押し込んだ位置で固定されないか、されにくい	なし	他同一不具合:6症例

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
539	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障(詳細問合せ中)	なし	
540	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	血糖値変動	他同一不具合:3症例
541	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	高血糖	他同一不具合:5症例
542	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	不明	高血糖	他同一不具合:1症例
543	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:45症例
544	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートボタンの故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:62症例
545	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①インスリンが出ない、②投与精度の問題(空打ち時)、③ディスプレイの故障(調査未完了)	なし	
546	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	インスリンが出ない(空打ち時)(調査未完了)	なし	他同一不具合:2症例
547	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障、②投与精度の問題(空打ち時)(調査未完了)	なし	
548	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	インスリンの漏れ(調査未完了)	なし	他同一不具合:8症例
549	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障、②スタートボタンの故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:22症例
550	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:45症例
551	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、②ディスプレイの故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:8症例
552	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量投与(調査未完了)	低血糖	他同一不具合:3症例

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
553	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	インスリンが出ない(調査未完了)	なし	他同一不具合:12症例
554	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	投与精度の問題(空打ち時)(調査未完了)	低血糖	
555	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が動かない(スタートポジション、エンドポジション以外)/ピストン棒のリセット操作ができない。単位設定ダイアルのクリック音、クリック感が小さくなるか、なくなる。	なし	
556	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	耐用年数以内にディスプレイが耐用年数経過を表示	なし	他同一不具合:20症例
557	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	耐用年数以内にディスプレイが耐用年数経過を表示 OR 耐用年数以内にディスプレイが表示されなくなる	なし	他同一不具合:2症例
558	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	カートリッジホルダーの注射針取り付け部のネジ山が破損	なし	他同一不具合:16症例
559	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	低血糖(重篤)	他同一不具合:1症例
560	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量投与の疑い(調査未完了)	低血糖	他同一不具合:9症例
561	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	腹壁蜂巣炎(重篤)	
562	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	血糖値が下がらない(非重篤)	
563	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い	なし	
564	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	不明	なし	他同一不具合:7症例
565	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤の外れ	血糖値上昇(非重篤)	
566	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンの外れ	なし	他同一不具合:19症例
567	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒の破損	なし	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
568	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い	なし	他同一不具合:2症例
569	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤破損	なし	他同一不具合:11症例
570	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	不明	低血糖(非重篤)、血糖値変動(非重篤)	他同一不具合:3症例
571	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペン本体の破損	なし	他同一不具合:2症例
572	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンが重い	なし	他同一不具合:11症例
573	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ダイアルの外れ	低血糖(非重篤)	
574	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ダイアルの外れ	血糖値上昇(非重篤)、注射部位の痛み(非重篤)	
575	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤の外れ	高血糖(非重篤)、注射部位のあざ(非重篤)、注射部位の出血(非重篤)	
576	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い	血糖値変動(非重篤)	
577	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤の外れ	なし	他同一不具合:10症例
578	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	高血糖(重篤)	
579	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	血糖値上昇(非重篤)	他同一不具合:2症例
580	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	なし	他同一不具合:6症例
581	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	血糖値が高い	
582	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンの外れ、ペン本体の破損	なし	
583	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ダイアルの外れ	高血糖(非重篤)、低血糖(非重篤)	
584	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ダイアルの外れ	高血糖(非重篤)	
585	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	不明	血糖値上昇	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
586	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンの外れの疑い	なし	他同一不具合:1症例
587	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンの外れ	高血糖	
588	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ダイヤルの外れ	注射部位のあざ(非重篤)	
589	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤の外れの疑い	なし	他同一不具合:1症例
590	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	高血糖(非重篤)	他同一不具合:1症例
591	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒故障の疑い	熱	
592	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	血糖値上昇(重篤)、糖尿病性昏睡(重篤)	
593	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ダイヤルの外れ	なし	
594	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒破損	なし	
595	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンの外れ	注射部位の出血(非重篤)、注射部位のあざ(非重篤)	
596	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤の外れの疑い	血糖値上昇(非重篤)	
597	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒故障の疑い	なし	他同一不具合:8症例
598	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	高血糖(非重篤)、意識消失(重篤)	他同一不具合:1症例
599	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペン本体の破損	血糖値上昇(非重篤)	
600	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	高血糖	
601	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	血糖値変動(非重篤)	他同一不具合:2症例
602	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	神経障害(重篤)、高血糖(重篤)	
603	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒故障の疑い、カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い	なし	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
604	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	血糖値上昇(重篤)	
605	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンが重い	血糖値が300を超えている(非重篤)	
606	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペンの不具合の疑い	血糖値異常(非重篤)	他同一不具合:1症例
607	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	キャップが固い	なし	
608	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、円盤の外れ	なし	他同一不具合:21症例
609	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、ピストン棒の破損、300単位ロック	なし	他同一不具合:3症例
610	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、注入ボタンの外れ	なし	他同一不具合:4症例
611	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損	なし	他同一不具合:488症例
612	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤の外れ	高血糖(重篤)	
613	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損	高血糖(重篤)	
614	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、300単位ロック	なし	
615	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、カートリッジホルダーの針取り付け部の破損	なし	他同一不具合:1症例
616	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒の破損、300単位ロック	なし	
617	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損	血糖値上昇(非重篤)	他同一不具合:6症例
618	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、円盤破損	なし	他同一不具合:3症例
619	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、針取り付け部の破損	なし	
620	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損	血糖値変動(非重篤)、高血糖(非重篤)	