資料No. 2-2

~医療機器不具合等報告の集計結果についての注意事項~

- 1) 医療機器不具合・感染症報告については、医療機器との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等及び医薬関係者から報告されたものであり、医療機器との関連性が必ずしも明確になったものばかりではない。
- 2) 医療機器の不具合等報告に関する分類については、「医療用具の一般的名称と分類(平成7年11 月薬務局長通知)」等を参考とし、以下の8分類とした。なお、各分類中の順列は、国内・外国 毎に一般的名称の五十音順とした。
 - 一 参考 医療機器不具合等報告分類 -
 - ① 画像診断用機器 (例 X線 CT 装置、X線防護用具など)
 - ② 生体監視・臨床検査機器等(例 心電計、分娩監視装置、臨床化学自動分析装置など)
 - ③ 処置用・施設用機器等(例 注射器、カテーテル、医療用吸引器など)
 - ④ 生体機能補助・代行機器(例 心臓ペースメーカ、人工呼吸器など)
 - ⑤ 治療・鋼製機器等(例 放射線治療用装置、レーザ治療器、整形外科手術用機器など)
 - ⑥ 歯科用機器・材料 (例 歯科治療機器、歯科技工用機器、充填用材料など)
 - ⑦ 眼科用機器 (例 眼鏡、コンタクトレンズなど)
 - ⑧ 衛生材料・家庭用機器等(例 避妊用具、家庭用電気治療器など)
- 3) 不具合等報告の件数については、提出された報告書の件数を示したものであり、同一の症例に複数の医療機器が関与している場合、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告されることもある。このような場合、同一症例を重複してカウントするようになることから、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない場合がある。
- 4)「その他」欄の記載については、原則、平成18年9月30日時点における措置の内容を簡潔に示したものである。

主な記載事項及び内容は次のとおり。

・「回収」 : 当該報告又は類似の報告を契機として回収(改修)が行われたもの

・「情報提供」: 添付文書の改訂又は情報提供が行われたもの(当該報告が添付文書改訂の契

機となった場合のほか、既に添付文書等で関連する情報提供が行われている

場合を含む。)

・「空欄」: 当該報告では不具合状況等の情報が不足しているもの

目次

| - | 画像診 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 生体監 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 処置用 | ・施 | 設用 | 機 | 器 | 等 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3∼ |
| 4 | 生体機 | 能補 | 助・ | 代 | 行 | 機 | 器 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 0 ~ |
| (5) | 治療・ | 鋼製 | 機器 | 等 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 53~ |
| 6 | 歯科用 | 機器 | · 材 | 料 | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | 5 6 |
| 7 | 眼科用 | 機器 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 7 |
| (8) | 衛生材 | 料• | 家庭 | 用 | 桦 | 哭 | 쏲 | | | | | | | | | | | 5.8 |

分類①:画像診断用機器(8件)

| 番号 | 一般的名称—— | 原元名 | 企業名 | 不具合状况。 | 健康被害状况 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006.9.30現在 |
|----|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|-----|--------------------|
| 1 | アナログ式歯科用パノラマX線診断装置 | オート2000 | 朝日レントゲン工業 | 本体ネジ山の破断 | なし | 国内 | 1 | 回収 |
| 2 | X線透視診断装置用電動式患者台 | カセッテレス×線透視撮影装置 TU-130 | 日立メディコ | テーブルが撮影室の天井と接触した | なし | 国内 | 1 | 回収 |
| 3 | X線用テレビ装置 | X線TVカメラ MTV-500A | 東芝メディカルシステムズ | 術中に透視像が見えなくなる | 不明 | 国内 | 2 | 回収 |
| 4 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ LightSpeed | ジーイー横河メディカルシス テム | 検査中装置が止まる | なし | 国内 | 1 | |
| 5 | 永久磁石式全身用MR装置 | 日立MRイメージング装置 AIRISシリーズ | | 画像データ内に、別患者のデータが混入した | | 外国 | 1 | 回収 |
| 6 | 永久磁石式全身用MR装置 | 日立MRイメージング装置 AIRIS-II シリーズ | 日立メディコ | 電源トランス部の電源ケーブル接続ネジの緩 みにより電源部より発煙した | なし | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 7 | 永久磁石式全身用MR装置 | 日立MRイメージング装置 AIRIS-IIシリーズ | 日立メディコ | 不明 | 機器による検査後、被検者が耳鳴りを 訴えた | 外国 | 1 | 情報提供 |

分類②:生体監視·臨床検査機器等 (17件)

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状况 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006.9.30現在 |
|----|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-----|--|
| 8 | 血液型分析装置 | オーソ オートビュー Innova | オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス | 判定結果画像の部分的合成不良(画像が重な る) | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 9 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ(電極) | オリンパスメディカルシステ ムズ | 電極一部脱落 | ループ電極片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 10 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | クリアトラック・コンプリート・カニューラ・システム | スミス・アンド・ネフュー エン ドスコピー | 破損 | 破損した破片が関節内に遺残の可能 性あり | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 11 | 単回使用圧トランスデューサ | CDXシリーズ ディスポーザブルトランス デューサー | ウベ循研 | 血圧モニタリング中、測定圧のドリフト現象が 発生 | なし | 国内 | 1 | 回収 |
| 12 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 高周波ナイフDP-2518 | ペンタックス | 先端ナイフ部ワイヤの破断 | 穿孔 | 国内 | - 1 | 情報提供 |
| 13 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | スフィンクタートーム(滅菌済) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤーの離断 | 出血 | 国内 | 1 | |
| 14 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | エンドパスユニポーラー鉗子 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 15 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | Vulcan プローブ2 | スミス・アンド・ネフュー エン ドスコピー | 破損 . | 破損した破片が関節内に遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 16 | 軟性喉頭鏡 | 喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-2 | オリンパスメディカルシステ ムズ | 内視鏡挿入部外被やぶれ | なし | 国内 | 1 | PACE DE L'ANDRE DE L'A |
| 17 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ OLV-2700 オキシパル | 日本光電工業 | キー認識音・同期音・アラーム音が鳴らない | なし | 国内 | 1 | 回収 |
| 18 | 汎用血液ガス分析装置 | 血液がスシステムABL800FLEX | ラジオメーター | 測定結果の不正表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 19 | リアルタイム解析型心電図記録計 | イーピーワークメイトシステム | センチュリーメディカル | ペーシングパルスの発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 20 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | センチュリーメディカル | 輸送中に生じた併用するアンプの損傷 | 心房細動 | 外国 | 1 | 回収 |
| 21 | 診断用心臟電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | センチュリーメディカル | 不明 | 心室細動 | 外国 | 2 | 回収 |
| 22 | テレメトリー式パルスオキシメータ送信機 | ApexPro テレメトリーシステム | ジーイー横河メディカルシス テム | ソフトパグによるアラーム消失 | なし | 外国 | 1 | 回収 |
| 23 | 電気手術器(旧名) | AtriCure アイソレーター | センチュリーメディカル | なし | 出血、大動脈解離、心臟発作 | 外国 | 1 | 情報提供 |

医療機器不具含報告

分類③:処置用·施設用機器等 (3564件)

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状况 | 健康被害状况 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006.9.30現在 |
|----|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|-----|--------------------|
| 24 | 圧カモニタリング用チューブセット | サフティキット | 川澄化学工業 | メスコネクターの損傷 | なし | 国内 | 3 | 情報提供 |
| 25 | 圧力モニタリング用チューブセット | ダイナボットモニタリングシステム | ホスピーラ・ジャパン | コネクターから血液が漏れた | 少量の出血があった | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 26 | アテローム切除型血管形成術用カテーテ ル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端スプリングチップ部の離断 | 先端スプリングチップ部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 27 | アテローム切除型血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 当該品のシャフト及び先端部の2箇所で離断 | 当該品先端部が離断し冠動脈末梢に遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 28 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ベンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 破断針の体内残留 | 国内 | 3 | 対策品への切替 |
| 29 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 30 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | なし | 注射部位の痒み、発赤、発赤後の色素 沈着 | 国内 | 1 | |
| 31 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 内キャップからの針先の貫通 | 針刺し | 国内 | 3 | 対策品への切替予定 |
| 32 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外カバーからの針先の貫通 | 針刺し | 国内 | 1 | 対策品への切替予定 |
| 33 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | ①血糖値上昇、②血糖値変動(非重 篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 34 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | ケトアシド―シス(重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 35 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | なし・ | 国内 | 26 | 情報提供 |
| 36 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 血糖血上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 37 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 血糖減少(非重篤) | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 38 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 39 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 40 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 血糖値上昇、ヘモグロビンA1C増加(非 重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 41 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 血糖値変動(非重篤) | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 42 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 体調不良、血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 43 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 44 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 排出精度が不正確である疑い | 低血糖症(非重篤) | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 45 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | ケトアシドーシス(重篤) | 国内 | ı | 情報提供 |
| 46 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 46 | 情報提供 |
| 47 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | ヘモグロビンA1C増加(重篤)、血糖値 上昇(重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |

| 番号 | 一般的名称 | 版売名 | 企業名 | 不具合状况 | 三健康被害状况 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006.9.30現在 |
|----|-------------|---------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----|--------------------|
| 48 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 49 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 高血糖(重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 50 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 低血糖症(重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 51 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 低血糖症(重篤)血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 52 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 低血糖症(非重篤) | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 53 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアル故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 54 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイ の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 55 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 152 | 情報提供 |
| 56 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 気分不良(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 57 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖值上昇 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 58 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 3 | 情報提供 |
| 59 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 高血糖(非重篤) | 国内 | 1 - | 情報提供 |
| 60 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 低血糖症(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 61 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 987 | 情報提供 |
| 62 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 3 | 情報提供 |
| 63 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血糖値変動(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 64 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 高血糖(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 65 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 体調不良(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 66 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | スタートボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 67 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジ着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 68 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 25 | 情報提供 |
| 69 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①注入器の故障の疑い、②排出精度が不正 確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 70 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①注入器の故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い | 血糖値上昇(重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 71 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①注入器の故障の疑い、②単位設定ダイアル の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 72 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①注入器の故障の疑い、②ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |

| 番号 | 一般的名称 | 阪売名 | 企業名 | 「不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006.9.30現在 |
|----|-------------|------------|-------------|--|------------------|-----------|-----|--------------------|
| 73 | インスリンペン型注入器 | オブチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い、③ディスプレイの故障の疑い | | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 74 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供 |
| 75 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 76 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②注入器 の故障の疑い | | 国内 | 8 | 情報提供 |
| 77 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②注入器 の故障の疑い | 高血糖(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 78 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②過量排 出の疑い | 低血糖症(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 79 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②ディス プレイの故障の疑い | なし | 国内 | 20 | 情報提供 |
| 80 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②スタート ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 81 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②カート リッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 82 | インスリンペン型注入器 | オブチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い、②カート リッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 83 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①単位設定ダイアルの故障の疑い等 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 84 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①ディスプレイの故障の疑い、②排出精度が 不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 85 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①ディスプレイの故障の疑い、②注入器の故 障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 86 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①ディスプレイの故障の疑い、②注入器の故障の疑い | へモグロビンA1C増加(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 87 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①ディスプレイの故障の疑い、②単位設定ダイ アルの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 88 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①ディスプレイの故障の疑い、②カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 89 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①スタートボタンの故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 90 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①スタートボタンの故障の疑い、②単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 91 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①スタートボタンの故障の疑い、②カートリッジ システム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 92 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い、②注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 93 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い、②単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 94 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ①カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い、②ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 95 | インスリンペン型注入器 | オプチペンプロ1 | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 改良品に交換 |
| 96 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 97 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 注入ボタンの外れの疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供 |

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状况 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006.9.30現在 |
|-----|---|-------------|--------------|--|-----------------|---------|---|--------------------|
| 98 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 33 | 情報提供 |
| 99 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 100 | インスリンペン型注入器 | ヒューマベンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 101 | インスリンペン型注入器 | ヒューマベンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤の外れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 102 | インスリンペン型注入器 | ヒューマベンエルゴ | 日本イーライリリー | 注入ボタンの外れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 103 | インスリンペン型注入器 | ヒューマベンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤の外れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 104 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | なし・ | 血糖値上昇(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 105 | インスリンペン型注入器 | ヒューマベンエルゴ | 日本イーライリリー | なし | 血糖値が上がっている(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 106 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | なし | 血糖値が不安定(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 107 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 108 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱、外部 異物混入によるペンの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 109 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 110 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損の疑い、円盤の外れの疑い | 健康被害無し | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 111 | インスリンペン型注入器 | ヒューマベンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い、外部異物混入による摺 動力の規格逸脱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 112 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 113 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱、外部 異物混入によるピストン棒の戻りの抵抗増大、 外部異物混入によるダイアル抵抗の増大、外 部異物混入によるペンの動作不良 | 健康被害無し | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 114 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 115 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 円盤の外れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 116 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの目盛りのずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 117 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物障害による投与不可 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 118 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 119 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアル部故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 120 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 121 | インスリンペン型注入器 | ノポペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒不良 | 高血糖(非重篤) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| | i contract to the contract to | | 1 | | | | *************************************** | |

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状况 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006:9:30現在 |
|-----|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------|-----|--------------------|
| 122 | インスリンペン型注入器 | ノボベン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストンロッドワッシャー外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 123 | インスリンペン型注入器 | ノボベン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが押せない | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 124 | インスリンペン型注入器 | ノボベン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 125 | インスリンペン型注入器 | ノボベン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が出ない | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 126 | インスリンペン型注入器 | ノボベン300 | ノボノルディスクファーマ | 液が出ない | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 127 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 128 | ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル | メディカット LCV-UK キット | 日本シャーウッド | カテーテル破断・体内遺残 | 体内遺残カテーテル抜去操作(血管造 影手技)に伴う疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 129 | ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル | メディカット LCV-UK キット | 日本シャーウッド | カテーテルの破断 | 破断カテーテルの血管内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 130 | 加圧式医薬品注入器 | クーデックバルーンジェクター | 大研医器 | 未滅菌品を出荷した | なし | 国内 | 1 | 回収 |
| 131 | 加圧式医薬品注入器 | インターメイト(LV50) | バクスター | チューブの亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 132 | 加圧式医薬品注入器 | パクスターインフューザー(2日タイプ) | パクスター | 流速異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 133 | 加圧式医薬品注入器 | パクスターインフューザー(BBシリーズ) | バクスター | 流速異常 | 呼吸抑制(酸素飽和度90%) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 134 | 加圧式医薬品注入器 | ベセルフューザー | フォルテ グロウ メディカル | 接合部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 135 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | メディコスヒラタ | フィルターの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 136 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | メディコスヒラタ | 不明 | 後腹膜血腫 | 国内 | 1 | |
| 137 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | メディコスヒラタ | ガイドウイヤーの伸延 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 138 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | メディコスヒラタ | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 139 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | メディコスヒラタ | なし | 心タンポナーデを発症 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 140 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | メディコスヒラタ | シースに穴、エア混入 | なし | 国内 | 1 | |
| 141 | カリウム吸着除去用血液フィルタ | カワスミ カリウム吸着フィルター | 川澄化学工業 | 不明 | 血圧低下 | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 142 | 換気用気管支閉塞カテーテル | クーデック気管支ブロッカーチューブ | 大研医器 | 空気漏れによる使用中止 | なし | 国内 | 1 | |
| 143 | 換気用補強型気管チューブ | ダブルシーベル カテーテル マウント | タイコヘルスケアジャパン | 15mmコネクターが蛇管から外れた | なし | 国内 | 3 | 情報提供 |
| 144 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術 用カテーテル | NCスプリンターPTCAバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | パルーン部の拡張不良 | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | |
| 145 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術 用力テーテル | NCスプリンタ―PTCAバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | バルーン部の伸び | なし | 国内 | 3 | |
| 146 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術 用カテーテル | NCスプリンターPTCAバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | バルーンの破裂 | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | |

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名。 | 不具合状况 | 健康被害状况 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2006.9.30現在 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------|-----|--|
| 147 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術 用カテーテル | スプリンターPTCAバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | パルーンの収縮不全 | | 国内 | 3 | det i grande de la companie de la co |
| 148 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術 用カテーテル | パラスPTCAパルーンカテーテル | ポストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端チップ及びバルーン部が離断した | 先端チップ及びバルーン部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 149 | 冠血管向けバル―ン拡張式血管形成術 用カテーテル | マーベリック モノレールPTCAバルーンダ イレーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ハイボチューブが断裂した | なし | 国内 | 1 | |
| 150 | 冠血管向けバル―ン拡張式血管形成術 用カテーテル | マーベリック モノレールPTCAバルーンダ イレーションカテーテル | ポストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーンが収縮しなかった | なし | 国内 | 1 | |
| 151 | 器具除染用洗浄器 | ミーレ・ジェットウォシャーG7736CD MCU | ミーレ・ジャパン | 乾燥ユニット部品の不具合により洗浄槽が過熱 し、洗浄槽内プラスティック部品が溶解 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 152 | 吸引用滅菌済みチューブ及びカテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | 不明 | 気道から気管支の間に瘻孔発生 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 153 | 吸引用滅菌済みチューブ及びカテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | プローブ先端部の外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 154 | 血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | AST上昇、ALT上昇 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 155 | 血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 急性呼吸促迫症候群(ARDS) | 国内 | 1 | |
| 156 | 血管内塞栓促進用補綴材 | スフェレックス | ヤクルト本社 | なし | GAVE(胃前庭部毛細血管拡張症)(重 篤) | 国内 | 1 | |
| 157 | 結石破砕用鉗子 | ディスポーザブル砕石具 BML-204Q | オリンパスメディカルシステ ムズ | パスケットワイヤー破断 | パスケットワイヤーが体内に残留 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 158 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニック四国エレクトロニ クス | 不明 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 10 | 対策品への切替予定 |
| 159 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニック四国エレクトロニ クス | 不明 | 医師の針刺傷 | 国内 | 1 | 対策品への切替予定 |
| 160 | 酸素吸入加温加湿装置用水 | アクアパック(クワイエットタイプ) | インターメドジャパン | アクアパックに亀裂が1ヶ所と膨張の跡が1ヶ 所あり | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 161 | 止血弁付カテーテルイントロデューサ | シースセット | メディコスヒラタ | ガイドワイヤーの離断 | 離断部分の体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 162 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | シュアプラグ輸液セット | テルモ | ろ過網詰まり | なし | 国内 | 8 | 回収 |
| 163 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | シュアプラグ輸液セット | テルモ | ライン接続時の気泡混入 | なし | 国内 | 1 | 対策品への切替予定 |
| 164 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 雌ルア一部のひび割れ | なし | 国内 | 14 | 回収 |
| 165 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輪液セット | インターリンクLV.アクセスシステム | バクスター | 液漏れ | なし | 国内 | 4 | |
| 166 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクLV.アクセスシステム | バクスター | メスルア一部より液漏れ | なし | 国内 | 1 | |
| 167 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | チューブ抜け | なし | 国内 | 1 | 対策品への切替予定 |
| 168 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクLV.アクセスシステム | バクスター | チューブ外れ | なし | 国内 | 6 | 対策品への切替予定 |
| 169 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク1.V.アクセスシステム | バクスター | チューブ外れ | 出血 | 国内 | 2 | 対策品への切替予定 |
| 170 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクLV.アクセスシステム | バクスター | セプタム部よりリーク | セプタム部より出血 | 国内 | 1 | |
| 171 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | セプタム部の外れ | セプタム部より出血 | 国内 | 1 | |