

医療用具不具合等報告

医療用具不具合等報告

1788件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合等状況	参考
1	エア式骨手術器械	頭蓋骨穿孔器	瑞穂医科工業	頭蓋穿孔が完了したのに鋸先の回転が止まらず血管を傷つけた。	
2	シンチレーションカメラ	デジタルガンマカメラE.GAM	東芝	患者の足が検出器と天板に挟まれ、圧迫を受けた。	
3	ステント	MULTI-LINKペンタステントコロナリーシ	日本ガイダント	シャフトの断裂	
4	ステント	MULTI-LINKペンタステントコロナリーシ	日本ガイダント	先端チップ断裂	
5	ステント	MULTI-LINKペンタステントコロナリーシ	日本ガイダント	ステントの断裂	
6	ステント	パードルミネックス(胆管用)	メディコン	シースマーカーが外れ、患者体内に残存	
7	ステント	経内視鏡ZASTENT胆管用システム	メディコスヒラタ	ステントデリバリーシステムの離断	他同一不具合:5症例
8	ステント	経内視鏡スパイラルZ胆管用ステントシス	メディコスヒラタ	ステントデリバリーシステムの離断	他同一不具合:2症例
9	セラミック製人工骨及び補綴材料	バイオベックス、ポーンアクト、アパフィックス	三菱マテリアル	漏出(下大静脈への流入)	
10	セラミック製人工骨及び補綴材料	バイオベックス、ポーンアクト、アパフィックス	三菱マテリアル	骨癒合遅延(偽関節)	
11	セラミック製人工骨及び補綴材料	バイオベックス、ポーンアクト、アパフィックス	三菱マテリアル	偽関節・遅延治癒	他同一不具合:2症例
12	セラミック製人工骨及び補綴材料	バイオベックス、ポーンアクト、アパフィックス	三菱マテリアル	静脈閉塞	
13	セラミック製人工骨及び補綴材料	バイオベックス、ポーンアクト、アパフィックス	三菱マテリアル	椎体からの漏出	
14	セラミック製人工骨及び補綴材料	バイオベックス-R、ポーンアクト-R、アパフィックス-R	三菱マテリアル	術後感染症	他同一不具合:1症例
15	セラミック製人工骨及び補綴材料	バイオベックス-R、ポーンアクト-R、アパフィックス-R	三菱マテリアル	骨折・破損(偽関節、プレート破損)	
16	セラミック製人工骨及び補綴材料	ボンフィル、ボンフィット	三菱マテリアル	一過性の反射性交感神経性ジストロフィー様症状	他同一不具合:1症例
17	その他のチューブ及びカテーテル (ディスプレイ脳脊髄液用具)	バイオグランド アセンブリー	日本メドトロニック	脳浮腫	他同一不具合:1症例
18	その他のチューブ及びカテーテル (超音波手術用アクセサリパック)	IAVPsパック	ボシユロム・ジャパン	カッターチップの破損	
19	その他のチューブ及びカテーテル (超音波手術用アクセサリパック)	IAVPsパック	ボシユロム・ジャパン	カッターチップの亀裂	
20	その他のチューブ及びカテーテル の周辺関連器具(コネクタ)	セイフ T ポート	日本シャーウッド	三方活栓のキャップの外れ	
21	その他のチューブ及びカテーテル の周辺関連器具(接続チューブ)	T-コネクタ	アボット ジャパン	末梢動脈カテーテルとの接続が外れた。	他同一不具合:2症例
22	その他の医薬品注入器	テルフュージョンシリンジポンプTE-331	テルモ	ポンプ停止	他同一不具合:2症例
23	その他の医薬品注入器(シリンジ型ディスプレイ注入器)	リニアフューザー	テルモ	ガスケットの後側への薬液流入	
24	その他の医薬品注入器(麻酔用カテーテル)	持続硬膜外麻酔カテーテル	八光メディカル	体内切断	
25	その他の医薬品注入器(輸液リザーバーセット)	DIBカテーテル	三矢メディカル	破損	

医療用具不具合等報告

1788件

26	その他の医薬品注入器(輸液リザーバーセット)	DIBカテーテル	三矢メディカル	バルーンの破裂	
27	その他の外科・整形外科用手術材料(合成吸収性癒着防止材)	セプラフィルム	ジェンザイム・ジャパン	WBC増加、ゼラチン状の塊	
28	その他の外科・整形外科用手術材料(合成吸収性癒着防止材)	セプラフィルム	ジェンザイム・ジャパン	膿瘍	他同一不具合:1症例
29	その他の外科・整形外科用手術材料(合成吸収性癒着防止材)	セプラフィルム	ジェンザイム・ジャパン	イレウス	
30	その他の血液浄化器(持続緩徐式血液ろ過器)	ヘモフィールSH	東レ	血液回路内凝固	
31	その他の呼吸補助器(救急蘇生用器具器械セット)	LSP ポータブルレサシテーターセット	スミスメディカル・ジャパン	酸素ポンベの爆発	
32	その他の手術用電気機器及び関連装置(心筋焼灼用カテーテル)	RF マリナーカテーテル	日本メドトロニック	先端ワイヤーの突出	
33	その他の人工呼吸器(成人/小児用人工呼吸器)	ベンチレータ840	タイコヘルスケアジャパン	アラームを発生し作動を停止した	
34	その他の人工呼吸器(鼻CPAP装置)	レムスターシリーズレムスターオート	フジ・アールシー	人工呼吸器の作動停止	他同一不具合:41症例
35	その他の滅菌済み血管用チューブおよびカテーテル(大動脈内バルーンカテーテル)	アローレディガードIABPカテーテルセット	アロウ ジャパン	バルーンリーク	
36	その他の滅菌済み注射針(インスリン・成長ホルモン注射針)	ペンニードル	ニプロ医工	皮下注射後の針折れ	他同一不具合:4症例
37	その他の滅菌済み注射針(インスリン・成長ホルモン注射針)	ペンニードル	ニプロ医工	皮下注射後の針折れ、穿刺部の発赤	
38	その他の滅菌済み留置チューブ及びカテーテル	EPDレナージカテーテルキット(シリーズ名:PeriVac)	ポストン・サイエンティフィック ジャパン	カテーテルの破損	他同一不具合:1症例
39	その他の滅菌済み留置チューブ及びカテーテル	EPDレナージカテーテルキット(シリーズ名:PeriVac)	ポストン・サイエンティフィック ジャパン	ガイドワイヤーの破損	他同一不具合:6症例
40	その他の滅菌済み留置チューブ及びカテーテル(シャントバルブ)	CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャントシステム	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ドレナージ不全(バルブ圧設定の不能)	他同一不具合:1症例
41	その他の滅菌済み留置チューブ及びカテーテル(シャントバルブ)	CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャントシステム	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ドレナージ不全(シャントシステムの閉塞)	他同一不具合:1症例
42	その他の滅菌済み留置チューブ及びカテーテル(シャントバルブ)	HAKIM バルブ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ドレナージ不全(バルブ圧設定の不能)	他同一不具合:1症例
43	その他の滅菌済み留置チューブ及びカテーテル(バルーンカテーテル)	CRE消化器用バルーンカテーテル	ポストン・サイエンティフィック ジャパン	十二指腸穿孔	
44	その他の輸液用器具(輸液用回路接続器具)	グレーブロックコネクタ、コレーブコネクタ、マイクログレーブ、マイクログレーブ	パルメディカル	シリコンシール部に亀裂あり、血液の逆流を起こした	
45	その他の輸液用器具(輸液用回路接続器具)	グレーブロックコネクタ、コレーブコネクタ、マイクログレーブ、マイクログレーブ	パルメディカル	エクステンションセットのオスロック接続部より液漏れを生じた	
46	ソフトコンタクトレンズ	フォーアカステイリーズ	チバビジョン	角膜上皮剥離(左眼)	

医療用具不具合等報告

1788件

47	ベッドサイドモニタ	キャリブレーションガスレギュレーター (S/5 麻酔モニターの構成部品)	デーテックスオメダ	患者呼気・吸気ガスの濃度測定において、不適切な校正により、麻酔ガスの測定が正しく行われなかった。	
48	ベッドサイドモニタ	生体情報モニタ M8000シリーズ	フィリップスメディカルシステムズ	モニタの固定金具外れ	
49	医用リニアアクセラレータ	プリサイズ トリートメントシステム	エレクタ	収納式放射線治療用イメージングシステム(オプション品)のブレーキの不具合	
50	医用電子管類保持装置	天井走行式Cアーム型保持装置MH-200	島津製作所	患者の足を打撲	
51	栄養用滅菌済みチューブ及びびかテール	BSCガストロストミーシステム(シリーズ名:バルーンGチューブ)	ポストン・サイエンティフィック ジャパン	留置後約1ヶ月で当該品のバルーンが破裂した	
52	栄養用滅菌済みチューブ及びびかテール	BSCガストロストミーシステム(シリーズ名:バルーンGチューブ)	ポストン・サイエンティフィック ジャパン	留置後2ヶ月半で当該品のバルーンが破裂した	
53	栄養用滅菌済みチューブ及びびかテール	JMS 栄養カテーテル	ジェイ・エム・エス	栄養カテーテル使用時の胃穿孔	他同一不具合:1症例
54	栄養用滅菌済みチューブ及びびかテール	胃空腸瘻用カテーテルセット	メディコスヒラタ	カテーテル破損による逸脱	
55	温浴療法用装置	ロベリア ROB-3300	長野酒井医療	入浴者が移乗の際に、入浴用担架の長穴に足の指を挟み擦過傷を負った。	
56	家庭用電気マッサージ器	アーバンリラックス(EP596)	松下電工	家庭用電気マッサージ器への頭部、咽頭部の挟み込みによる一時的な呼吸停止	
57	眼内レンズ	アレイ	エイエムオー・ジャパン	グレア・ハロー	
58	眼内レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ポシュロム・ジャパン	カルシウム沈着	他同一不具合:76症例
59	眼内レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ポシュロム・ジャパン	眼内レンズ摘出	
60	眼内レンズ	ファルマシア後房眼内レンズ	ファイザー	術後眼内炎	
61	機械的人工心臓弁	エドワーズ・テクナ人工心臓弁	エドワーズ ライフサイエンス	人工弁の機能不全	
62	機械的人工心臓弁	エドワーズMIRA人工心臓弁	エドワーズ ライフサイエンス	心内膜炎	
63	気管切開チューブ	メラ ソフィット(気管切開チューブ)	泉工医科工業	接続部のはずれ	
64	気管内用ディスポーザブルチューブ、カテーテル	GB II 気管切開チューブ	富士システムズ	空気漏れ	
65	気管内用ディスポーザブルチューブ、カテーテル	リンフォース 気管内チューブ	タイコヘルスケアジャパン	チューブ内の剥がれ	
66	気管内用ディスポーザブルチューブ、カテーテル	気管内チューブ	タイコヘルスケアジャパン	エパックラインよりリークの疑い	
67	吸引用滅菌済みチューブ及びびかテール	バラードトラックケアプロダクツ	センチュリーメディカル	人工呼吸器接続部の回転部の外れ	
68	吸着型血液浄化器	アダカラム	日本抗体研究所	肺塞栓症	
69	吸着型血液浄化器	アダカラム	日本抗体研究所	血小板減少症・発熱	
70	血液凝固分析装置	全自動血液凝固測定装置 CA-500シリーズ	シスメックス	INR値が十の位を表示しない。	
71	骨セメント	エンデュランスポーンセメント	デビュー ジャパン	血圧低下から心停止	
72	骨セメント	サージカルシンプレックス	日本ストライカー	サージカルシンプレックス(骨セメント)の注入による死亡	他同一不具合:6症例

医療用具不具合等報告

1788件

73	骨接合用及び骨手術用器具	CLSスクリー用手術機械	カネカ メディックス	膝蓋骨付近部にドリルの破損片(2mm位)の遺残	
74	骨接合用及び骨手術用器具	内固定用器具器械	日本ストライカー	イントロデューサの折損	
75	骨接合用板	骨接合用プレート	瑞穂医科工業	骨接合用プレートの破損	他同一不具合:1症例
76	骨接合用品	A.R.Tフェモラルネイルシステム	日本エム・ディ・エム	9mmARTフェモラルネイルの折損	
77	骨接合用品	AOフェモラルネイルシステム	日本マティス	折損	
78	骨接合用品	ステンレス製マツダワイヤー	松田医科工業株式会社	縫合針が折損し、胸骨内に残留してしまった。	
79	骨接合用品	ボーンプレート	マンソン	プレートの折損	
80	骨接合用品	マイテックH fix	ジョンソン・エンド・ジョンソン	カラーの体内残存の疑い	
81	骨接合用品	骨接合用内副子C56	京セラ	製品の破損	
82	子宮内避妊用具	マルチロードCu250	日本オルガノン	子宮出血	
83	歯科用インプラント材	POIファイナフィックス	京セラ	製品(フィクスチャー)の破損	
84	歯面清掃器	クイックジェットS	吉田製作所	パウダーケースの蓋が吹き飛ぶ	
85	持続的胸腔ドレナージ	ミスホ低圧持続吸入器 MSP-210D	瑞穂医科電気	間欠吸引機能の作動不良	
86	手術用手袋	エスティーム 7.5	アリージャンス	使用前に右親指付け根にピンホールを発見。ロット番号:TS0204137	
87	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (ウルトラダーム 6.0)	アリージャンス	使用前に右人指し指付け根にピンホールを発見。ロット番号:PS02S084	
88	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (ウルトラダーム 6.5)	アリージャンス	使用前に左手首にピンホールを発見。ロット番号:不明	
89	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (ウルトラダーム 6.5)	アリージャンス	使用前に右手甲、人指し指、中指付け根にピンホールを発見。	
90	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックススーパーフィット 6.0)	アリージャンス	使用前に右手甲にピンホールを発見。ロット番号:不明	
91	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 5.5)	アリージャンス	使用前に右手中指と薬指の間にピンホールを発見。	
92	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 6.5)	アリージャンス	使用前に左手首にピンホールを発見。ロット番号:TS0207350	
93	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 6.5)	アリージャンス	使用前に右親指付け根にピンホールを発見。ロット番号:TS0212306	
94	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 6.5)	アリージャンス	使用前に右親指付け根にピンホールを発見。ロット番号:不明	
95	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 6.5)	アリージャンス	使用前に左手首にピンホールを発見。ロット番号:不明	
96	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 7.0)	アリージャンス	使用前に右親指先にピンホールを発見。ロット番号:不明	
97	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 7.5)	アリージャンス	使用前に左掌にピンホールを発見。ロット番号:不明	
98	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 7.5)	アリージャンス	使用前に右手甲にピンホールを発見。ロット番号:不明	
99	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (トリフレックスレギュラー 7.5)	アリージャンス	使用前に右手首にピンホールを発見。	
100	手術用手袋	ディスポーザブル手術用手袋 (プロテグリティマイクロ 7.0)	アリージャンス	使用前に右中指付け根にピンホールを発見。ロット番号:不明	
101	手動式医薬品注入器	オブチペンプロ1	アベンティス ファーマ	カートリッジの破損、血糖上昇	
102	手動式医薬品注入器	オブチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注射部位血腫	

医療用具不具合等報告

1788件

103	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートボタンを押しても単位設定ダイヤルが上から	
104	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ない	
105	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ペンが操作不能	
106	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が操作不能	
107	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルが動かない	他同一不具合:3症例
108	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルが正常に作動しない	他同一不具合:1症例
109	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルのクリック音がしない、ディスプレイの表示欠落	
110	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の固着	
111	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルが抵抗なく左右に回る	他同一不具合:1症例
112	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が正しい位置にない(途中までしかきていない)	
113	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの見にくさ	
114	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	設定量が投与できない	
115	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルのクリック音がしない	
116	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が動かない	他同一不具合:1症例
117	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	カートリッジからの液漏れ	
118	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	血糖値上昇、単位設定ダイヤルが抵抗なく左右に回る	
119	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	カートリッジ残量が少なくなった時点で、単位設定ダイヤルが回らない	他同一不具合:2症例
120	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器より薬剤の漏出	
121	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の破損	
122	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	糖尿病性昏睡、高血糖、注入器の故障	
123	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒をリセットできない	
124	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	設定ダイヤルを操作できない	他同一不具合:1症例
125	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	体重増加、注入器が動かない	他同一不具合:1症例
126	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒のリセット操作ができない。単位設定ダイヤルのクリック音、クリック感が小さくなるかなくなる。低血糖。	
127	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルのクリック音、クリック感が小さくなるかなくなる。低血糖。	
128	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ケトアシドーシス(重篤)	
129	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルのクリック音、クリック感が小さくなるかなくなる。低血糖。	
130	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注射器の故障	
131	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	血糖値変動	
132	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	血糖値変動	
133	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	血糖値変動(非重篤)、カートリッジの不良(調査未完了)	
134	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	血糖値変動(非重篤)、カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い	
135	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの表示が薄くなる	
136	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障(調査未完了)	
137	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障(調査未完了)	他同一不具合:5症例
138	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障(調査未完了)、ディスプレイの故障(調査未完了)	
139	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注射器の故障(調査未完了)	他同一不具合:1症例
140	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	高血糖(非重篤)、カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い	

医療用具不具合等報告

1788件

137	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損	他同一不具合:484症例
138	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンの違和感	
139	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	高血糖(非重篤)、カートリッジホルダーの両爪部破損	他同一不具合:5症例
140	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、300単位ロック	他同一不具合:2症例
141	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	血糖値変動(非重篤)、カートリッジホルダーの両爪部破損	
142	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(旧型カートリッジホルダー)	日本イーライリリー	カートリッジホルダーの両爪部破損、ピストン棒の破損	他同一不具合:4症例
143	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	血糖値変動(非重篤)、ペンの故障	
144	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	低血糖(入院)、不具合不明	
145	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	注射部位の一時的な痛み(非重篤)、不具合不明	
146	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(カートリッジホルダータイプ不明)	日本イーライリリー	血糖値変動(非重篤)、ペンの故障	
147	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ペン本体の破損	他同一不具合:2症例
148	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒の動きが悪い	
149	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	注入ボタンの外れ	他同一不具合:22症例
150	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤の外れ	他同一不具合:17症例
151	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ダイヤルの外れ	他同一不具合:2症例
152	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	血糖値上昇(非重篤)、頭痛(非重篤)、一時的な目まい(非重篤)、円盤の外れ	
153	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	頻尿(非重篤)、不具合不明	
154	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	ピストン棒が出てこない	
155	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	高血糖(非重篤)、注射部位のあざ(非重篤)、円盤の外れ	
156	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	糖尿病性ケトアシドーシス(入院)、不具合不明	
157	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	円盤破損	
158	手動式医薬品注入器	ヒューマペンエルゴ(クリアカートリッジホルダー)	日本イーライリリー	高血糖(軽微)、注入ボタンの外れ	