

石綿(アスベスト)を含有する医薬品・医療機器等の実態把握調査の結果(平成17年11月21日現在)

石綿(アスベスト)を含有する医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器として報告があったものは、医薬品:6製品、医薬部外品:1製品、化粧品:該当なし、医療機器:108製品であるが、全ての製品につき既に製造販売は中止されている。

報告のあった製品を通常使用時の石綿放出の可能性によって分類すると、以下のとおりである。

1. 通常使用時に石綿放出の可能性ありと報告があったもの

(1) 医薬品 2製品(2社)

| 製品名 | 企業名 | 商品名 | 石綿含有量(%) | 製造販売期間 | 代替の可能性 | 通常使用時放出可能性 | 廃棄時放出可能性 | 備考 | 石綿情報 | お問い合わせ先 |
|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|--------|------------|----------|----|------|----------------------------------|
| 1 歯科用包帯剤(注1) | 昭和薬品化工(株) | 歯科用サーヂカルパック「昭和」 | 1g中100mg(10%) | 1956—1988 | — | 有(注2) | 不明 | | 不明 | 商品情報部 03-3567-9585 |
| 2 歯科用包帯剤(注1) | ネオ製薬工業(株) | ネオダイナパック | 1g中20mg(2.0%) | 1960—1992 | — | 有(注2) | 有 | | 白石綿 | ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768 |
| | | セロパック | 1g中25mg(2.5%) | 1960—1992 | — | 有(注2) | 有 | | 白石綿 | ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768 |

(注1) 歯周疾患の外科手術後の創面包帯などのために一時的に使用する医薬品。

(注2) 製品は粉末状のものであり石綿放出の可能性を否定できないが、その使用に際しては歯科医等によりペースト状に加工して用いることから、本品使用に際して患者に対する影響はないものと考えられる。

(2) 医薬部外品: 該当なし

(3) 化粧品: 該当なし

(4) 医療機器 2製品(2社)

| 製品名 | 企業名 | 商品名 | 石綿含有部品の使用部位・用途等 | 製造販売期間 | 代替の可能性 | 通常使用時放出可能性 | 廃棄時放出可能性 | 備考 | 石綿情報 | お問い合わせ先 |
|--------------|-------------|---------|--------------------------------|-----------|--------|------------|----------|--|------|---|
| 1 歯科用鑄造器(注1) | (株)トクヤマデンタル | ハミール | 鑄造用鑄型を上下から押さえる蓋及び台に使用する耐熱バックシン | 1978—1988 | — | 有(注2) | 有 | ※1978～1988の間、トーフ技研(株)が製造販売。1988以降、当該製品の製造販売は中止され、2001.10に承認がトーフ技研(株)から(株)トクヤマデンタルに承継された。 | 白石綿 | トクヤマデンタル インフォメーションサービス 0120-54-1182 |
| 2 歯科用鑄造器(注1) | (株)吉田製作所 | 遠心鑄造機-N | 鑄造リングを支える部分(断熱材) | 1988—1991 | — | 有(注2) | 有 | | 白石綿 | 株式会社吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |

(注1) 歯科用の金属を溶かし、型に流し込んで所定の形に成型する際に使用する医療機器。

(注2) 本品使用時(加圧・加熱時等)において石綿放出の可能性を否定できないが、当該歯科用鑄造器は、もっぱら歯科技工士等が使用し、患者の治療等に直接使用するものではないことから、本品使用により患者に対する影響はないものと考えられる。

2. 通常使用時に石綿放出の可能性なしと報告があったもの

(1) 医薬品 4製品(4社)

| 製品名 | 企業名 | 商品名 | 石綿含有量(%) | 製造販売期間 | 代替の可能性 | 通常使用時放出可能性 | 廃棄時放出可能性 | 備考 | 石綿情報 | お問い合わせ先 |
|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|------------|----------|----|------|----------------------------------|
| 1 歯髄失活剤(注1) | 日本歯科薬品(株) | エーエス | 1g中10mg(1.0%) | 1981—1999 | — | 無 | 無 | | 白石綿 | お客様窓口 0120-8020-96 |
| | | エーエスブラック | 1g中9mg(0.9%) | 1985—1999 | — | 無 | 無 | | 白石綿 | お客様窓口 0120-8020-96 |
| 2 歯髄失活剤(注1) | ネオ製薬工業(株) | ネオアルゼン | 1g中70mg(7.0%) | 1960—1985 | — | 無 | 有 | | 白石綿 | ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768 |
| | | ネオバラホルムバスタ | 1g中24mg(2.4%) | 1960—2000 | — | 無 | 有 | | 白石綿 | ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------------------|--------------|---|---|----|----|--|--|-------------------------------------|
| | | | ネオアルゼンブランク | 1g中50mg(5.0%) | 1960-2005.11 | - | 無 | 無 | 無 | 本製品については、本年11月製造販売中止済み。 | 白石綿 | ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3788 |
| 3 | 滋養強壮薬(注2) | イスクラ産業(株) | 至宝三鞭丸 | 1錠(6.3g)中50mg(約0.8%) | 1988-2005.11 | - | 無 | 不明 | 不明 | 本製品については、本年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。 | 陽起石 (アクチノライト) | イスクラ産業(株) お客様相談室 03-3281-3363 |
| 4 | 滋養強壮薬(注2) | ハツ目製薬(株) | 至宝三鞭丸(小粒) | 1錠(0.25g)中約3mg(約1.2%) | 1995-2005.11 | - | 無 | 無 | 無 | 本製品については、本年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。 | 陽起石 (アクチノライト) | ハツ目製薬(株) お客様相談室 03-3680-0005 |
| | | | 至宝三鞭丸 | 1錠(6.3g)中71mg(約1.1%) | 1968-2005.11 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 本製品については、本年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。 | 陽起石 (アクチノライト) |

(注1)いわゆる「歯の神経を抜く」ための医薬品。本品は歯に詰めした後、48時間以内に取出すこととされており、歯の中に長時間留めておくものではない。

(注2)主薬など、30種類以上の成分をハチミンで練り固めた滋養強壮目的の医薬品。

(2)医薬部外品 1製品(1社)

| 製品名 | 企業名 | 商品名 | 石綿含有部品の使用部位・用途等 | 製造販売期間 | 代替の可能性 | 通常使用時放出可能性 | 廃棄時放出可能性 | 備考 | 石綿情報 | お問い合わせ先 |
|-------|----------|------|-----------------|-----------|--------|------------|----------|----|------|------------------------|
| 1 殺虫剤 | キング化学(株) | カナック | 蚊取り線香を置くシート | 1971-1991 | - | 無(注1) | 無 | | 白石綿 | お客様相談室 073-426-0917 |

(注1)蚊取り線香の1つで、石綿が不燃性シートと一体化しており放出の可能性なし。

(3)化粧品: 該当なし

(4)医療機器 106製品(62社)

| 製品名 | 企業名 | 商品名 | 石綿含有部品の使用部位・用途等 | 製造販売期間 | 代替の可能性 | 通常使用時放出可能性 | 廃棄時放出可能性 | 備考 | 石綿情報 | お問い合わせ先 |
|-----|-----|-----|-----------------|--------|--------|------------|----------|----|------|---------|
|-----|-----|-----|-----------------|--------|--------|------------|----------|----|------|---------|

① 診断用X線装置 7製品(3社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|--|--------------------|-----------|---|---|---|--|-----|--|
| 1 | X線用保持装置 | (株)日立メディコ | 回転立体撮影用保持装置SF-VA100 | ガントリ内回転用モータ/ブラシホルダ | 1993-1999 | - | 無 | 無 | | 不明 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通) |
| 2 | 移動型X線撮影装置 | (株)日立メディコ | インバータ式コードレス移動型X線装置テクノモバイルII | X線管支持器/ブレーキ | 1998-2000 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通) |
| | | | コンデンサ式コードレス移動型X線装置シリウス125MP | X線管支持器/ブレーキ | 1997-2004 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通) |
| | | | インバータ式コードレス移動型X線装置シリウス12HP | X線管支持器/ブレーキ | 1997-2002 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通) |
| | | | インバータ式コードレス移動型X線装置シリウス12HX | X線管支持器/ブレーキ | 1992-1997 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通) |
| 3 | 移動型アナログ式汎用X線診断装置 | (株)島津製作所 | MC-100L-30 | 支柱旋回部ブレーキ | 1982-1991 | - | 無 | 無 | | 不明 | 島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306 |
| | | | MC-125L-30 | 支柱旋回部ブレーキ | 1982-1991 | - | 無 | 無 | | 不明 | 島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306 |
| | | | MC-125L-50 | 支柱旋回部ブレーキ | 1989-1991 | - | 無 | 無 | | 不明 | 島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306 |
| | | | 診断用コンデンサ式エックス線装置KCD-10M-6AT型、KCD-10M-6ATM型、KCD-10M-6C型 | ブレーキシュー | 1979-1983 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444 |
| | | | 移動型コンデンサ式エックス線装置KCD-10M-7 | ブレーキシュー | 1983-1994 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|---|---|---|-----|---|
| 4 | 移動型アナログ式汎用X線診断装置 | 東芝メディカル製造(株) | KCD-10M-8 | ブレーキシュー | 1984-1993 | - | 無 | 無 | 白石純 | 東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444 |
| | | | 診断用コンデンサ式エックス線装置KCD-12MC型 | ブレーキシュー | 1980-1997 | - | 無 | 無 | 白石純 | 東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444 |
| | | | インバータ式回診用X線装置IMX-12A型、IME-12A型 | ブレーキシュー | 1992-1998 | - | 無 | 無 | 白石純 | 東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444 |
| | | | インバータ式回診用X線装置IMX-12AM型、IME-12AM型 | ブレーキシュー | 1992-1998 | - | 無 | 無 | 白石純 | 東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444 |
| 5 | 医用電子管類保持装置 | (株)日立メディコ | 床置き式Cアーム形保持装置SF-VA20 | Cアーム駆動用モータノ ランホルダ | 1992-2000 | - | 無 | 無 | 不明 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |
| 6 | 据置型アナログ式乳房用X線診断装置 | (株)島津製作所 | MR-30 | 本体回転部ブレーキ X線管容器部バックキ | 1983-1994 | - | 無 | 無 | 不明 | 島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306 |
| 7 | 天井取付け式X線管支持器 | (株)日立メディコ | 天井走行式Cアーム形保持装置SX-VA3000 | Cアーム駆動用モータノ バックキ | 2002-2003 | - | 無 | 無 | 不明 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |

② 医用X線CT装置 2製品(2社)

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------|---|---|---|-----|--|
| 1 | 全身用X線CT診断装置 | (株)日立メディコ | 日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W3000AD | スキャナ回転駆動部ノ ブレーキ | 1996-2002 | - | 無 | 無 | 白石純 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |
| | | | 日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W2000AD | スキャナ回転駆動部ノ ブレーキ | 1995-2002 | - | 無 | 無 | 白石純 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |
| | | | 日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W3000 | スキャナ回転駆動部ノ ブレーキ | 1993-1997 | - | 無 | 無 | 白石純 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |
| | | | 日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W2000シリーズ | スキャナ回転駆動部ノ ブレーキ | 1990-1998 | - | 無 | 無 | 白石純 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |
| | | | 日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W1000シリーズ | スキャナ回転駆動部ノ ブレーキ | 1988-1996 | - | 無 | 無 | 白石純 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |
| 2 | 全身用X線CT診断装置 | 東芝メディカルシステムズ(株) | 東芝スキャナTCT-300 | 床台クラッチブレーキ | 1988-1988 | - | 無 | 無 | 白石純 | 最寄の当社サービスセンター、 又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732) |

③ 診断用核医学装置及び関連装置 2製品(2社)

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|---|---|---|-----|--|
| 1 | 核医学診断用移動型ガンマカメラ | 東芝メディカルシステムズ(株) | デジタルガンマカメラGCA-802A形 | 検出器回転ブレーキ | 1986-1986 | - | 無 | 無 | 白石純 | 最寄の当社サービスセンター、 又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732) |
| | | | デジタルガンマカメラGCA-901A形 | 検出器回転ブレーキ | 1986-1986 | - | 無 | 無 | 白石純 | 最寄の当社サービスセンター、 又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732) |
| 2 | 放射性医薬品合成設備 | 住友重機械工業(株) | 短寿命RI標識化合物自動合成システム | ヒータ部の断熱 | 1993-1993 | - | 無 | 無 | 不明 | 住友重機械工業 量子先端機器事業センター品質保証部 (TEL)0897-32-6370 |

④ 磁気共鳴画像診断装置 1製品(1社)

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---|---|---|-----|--|
| 1 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 東芝メディカルシステムズ(株) | 東芝MRI MRT-50A型 | 床台クラッチブレーキ | 1985-1991 | - | 無 | 無 | 白石純 | 最寄の当社サービスセンター、 又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732) |
|---|---------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---|---|---|-----|--|

⑤ 主要構成ユニット 2製品(2社)

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|---|---|---|-----|--|
| 1 | 医用X線可動絞リ | シーメンス旭メディテック(株) | コリメータ | 断熱材 | 1972-1979 | - | 無 | 無 | 白石純 | シーメンス旭メディテック株式会社 アットダムサービスセンター (0120-041387) |
| 2 | 循環器X線診断装置用電動式患者台 | (株)日立メディコ | 循環器用X線撮影台T-AL-10 | 天板上下駆動用モータノ バックキ | 2002-2003 | - | 無 | 無 | 不明 | 株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通) |

⑥ 診断用X線関連装置 1製品(1社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---|---|----------------------------------|-----|--|
| 1 | 医療用自動現像装置 | コニカミノルタテクノプロダクト(株) | コニカX-レイ自動現像機KX-130 | 樹脂ローラーの一部に補強材として使用 | 1997.2-2000.5 | - | 無 | 無 | 2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421 |
| | | | コニカX-レイ自動現像機KX-170 | 樹脂ローラーの一部に補強材として使用 | 1995.11-1998.3 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421 |
| | | | コニカX-レイ自動現像機SRX-251 | 樹脂ローラーの一部に補強材として使用 | 1996.3-1996.3 (1ヶ月のみ) | - | 無 | 無 | | 白石綿 | コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421 |
| | | | コニカX-レイ自動現像機SRX-251RF | 樹脂ローラーの一部に補強材として使用 | 1996.6-1996.10 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421 |
| | | | コニカX-レイ自動現像機SRX-502 | 樹脂ローラーの一部に補強材として使用 | 1996.6-1996.10 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421 |
| | | | コニカX-レイ自動現像機SRX-502RF | 樹脂ローラーの一部に補強材として使用 | 1996.2-1998.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421 |
| | | | コニカX-レイ自動現像機KD-RSP-PROCESSOR | 樹脂ローラーの一部に補強材として使用 | 1995.3-1997.9 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421 |

⑦ 生体検査用機器 2製品(2社)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|------------------------------|-----------|---|---|----|--|-----|----------------------------------|
| | | | キヤノン無散瞳眼底カメラCR-45NM | データ写し込み樹脂製グラスファイバーの保護のための断熱材 | 1976-1978 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207 |
|--|--|--|---------------------|------------------------------|-----------|---|---|----|--|-----|----------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|----------------|---|---|----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | 無散瞳眼底カメラ | キヤノン(株) | キヤノン無散瞳眼底カメラCR2-45NM | データ写し込み樹脂製ガラスファイバーの保護のための断熱材 | 1978-1983 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207 |
| | | | キヤノン無散瞳眼底カメラCR3-45NM | データ写し込み樹脂製ガラスファイバーの保護のための断熱材 | 1983-1986 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207 |
| | | | キヤノン無散瞳眼底カメラCR4-45NM | データ写し込み樹脂製ガラスファイバーの保護のための断熱材 | 1987-1992.6 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207 |
| 2 | レフラクトケラトメーター | (株)トーマコーポレーション | オートレフケラトメーターRC-380 | 内部部品 緩衝用スペーサ | 1991-1999 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339 |
| | | | オートレフケラトメーターRC-3000 | 内部部品 緩衝用スペーサ | 2000-2002 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339 |
| | | | オートレフケラトメーターRC-4000 | 内部部品 緩衝用スペーサ | 2002-2005.2 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339 |
| | | | オートレフケラトメーターRC-5000 | 内部部品 緩衝用スペーサ | 2005.3-2005.10 | - | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | (株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339 |

⑧ 臨床化学検査機器 4製品(3社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---|---|---|--|-----|--|
| 1 | 高速液体クロマトグラフィ分析装置 | 日本電子(株) | JLC-200A全自動高速アミノ酸分析機 | 恒温槽:断熱材 | 1982-1985 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 医用機器本部 042-542-2282 |
| | | | JLC-300 全自動高速アミノ酸分析機 | 恒温槽:断熱材 | 1988-1995 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 医用機器本部 042-542-2282 |
| 2 | ディスクリット方式臨床化学自動分析装置 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 7070形自動分析装置 | 冷凍機内部のパッキン | 1992-2001 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)日立ハイテクノロジーズ那珂事業所 品質保証部 TEL 029-276-6248 |
| | | | 7170形自動分析装置 | 冷凍機内部のパッキン | 1993-2003 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)日立ハイテクノロジーズ那珂事業所 品質保証部 TEL 029-276-6248 |
| 3 | ディスクリット方式臨床化学自動分析装置 | オリンパス(株) | AU500 | 希釈液加熱部 断熱材 | 1982-1989 | - | 無 | 無 | | 不明 | オリンパス(株) 技術センター宇津木 環境推進室 0426-91-7111(代) |
| 4 | ディスクリット方式臨床化学自動分析装置 | 日本電子(株) | JCA-VX1000全自動分析装置クリナライザ | 加温器:ガスケット、絶縁断熱材//恒温槽:ガスケット | 1982-1991 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 医用機器本部 042-542-2282 |
| | | | JCA-RXシリーズ全自動分析装置クリナライザ | 加温器:ガスケット、絶縁断熱材//恒温槽:ガスケット | 1991-1993 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 医用機器本部 042-542-2282 |
| | | | JCA-RSシリーズ生化学自動分析装置クリナライザ | 恒温槽:ガスケット | 1989-1999 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 医用機器本部 042-542-2282 |
| | | | JCA-HRシリーズ生化学自動分析装置クリナライザ | 恒温槽:ガスケット | 1992-1999 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 医用機器本部 042-542-2282 |

⑨ 医薬品噴霧、吸入用器具 1製品(1社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------|-------------|---------------|---|---|---|---------------------------------|-----|------------------------------|
| 1 | 加熱式ネブライザー | (株)高田医科器械製作所 | 蒸気吸入器 | ハンドル部分のバックキ | 1975頃-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)高田医科器械製作所 0774-43-2291 |
|---|-----------|--------------|-------|-------------|---------------|---|---|---|---------------------------------|-----|------------------------------|

⑩ 医療用吸引器 6製品(2社)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1 | その他の処置用吸引器(大型吸引器) | (株)三幸製作所 | TAF-4000 | ポンプ部のバックキ | 1984 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| | | | TAF-5000 | ポンプ部のバックキ | 1983-1995.9 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| | | | TAF-7000 | ポンプ部のバックキ | 1984-1995.9 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| 2 | その他の処置用吸引器(喀痰吸引器) | (株)三幸製作所 | 小型吸引器キャリアー | ポンプ部のバックキ | 1997.8-2002.5 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| 3 | 手術用吸引器 | (株)三幸製作所 | キャリアーCR1400/キャリアーCD1400 | ポンプ部のバックキ | 1984-1997.7 | - | 無 | 不明 | | 白石綿 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| 4 | 電動式可搬型吸引器 | (株)三幸製作所 | パワーミニックVL-60 | ポンプ部のバックキ | 1989.9-2005.7 | - | 無 | 不明 | 2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| | | | パワーキャリアーCPS-2800 | ポンプ部のバックキ | 2002.3-2005.9 | - | 無 | 不明 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| 5 | 電動式吸引器 | (株)興伸工業 | 大型吸引器TAF-5000F | ポンプ部のバックキ | 1988.5-2000.2 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| | | | 大型吸引器TAF-7000F | ポンプ部のバックキ | 1988.5-1999.8 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| | | | 大型吸引器TAF-7000WF | ポンプ部のバックキ | 1988.5-1999.9 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| | | | 大型吸引器TAF-5000S | ポンプ部のバックキ | 1995.10-1999.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| | | | 大型吸引器TAF-7000S | ポンプ部のバックキ | 1995.10-1999.10 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| | | | 大型吸引器TAF-7000W | ポンプ部のバックキ | 1988.9-1999.8 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| | | | 大型吸引器MY-6000S | ポンプ部のバックキ | 1994.12-1999.6 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| 大型吸引器MY-6000W | ポンプ部のバックキ | 1994.12-1998.11 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 | | | |
| 6 | 分検用吸引器 | (株)興伸工業 | パーシングユニット | ポンプ部のバックキ | 1990.10-1999.5 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |
| | | | Nアイデアル吸引分検器GT-200 | ポンプ部のバックキ | 1990.9-1997.4 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526 |

⑪ 診療施設用機械装置 27製品(20社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------|---|---|----|--|----|---|
| 1 | 手術台システム | 瑞穂医科工業(株) | MOT-6000分離式電動油圧手術台 | オイルタンクバックキ、昇降カバーバックキ | 1974.11-1978.12 | - | 無 | 無 | | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181 |
| 2 | 手術用照明器 | 山田医療照明(株) | スカイルックスエクセルシリーズカメラ付 | 断熱材 | 1978-1988.2 | - | 無 | 不明 | | 不明 | 山田医療照明株式会社 技術部品質保証課 TEL03-3833-0011 |
| | | | スカイルックスエースシリーズカメラ付 | 断熱材 | 1979-1981.6 | - | 無 | 不明 | | 不明 | 山田医療照明株式会社 技術部品質保証課 TEL03-3833-0011 |
| | | | スカイルックスクールシリーズカメラ付 | 断熱材 | 1979-1980.7 | - | 無 | 不明 | | 不明 | 山田医療照明株式会社 技術部品質保証課 TEL03-3833-0011 |
| | | | MOT-1200全油圧駆動手術台 | オイルタンクバックキ、昇降カバーバックキ | 1980.1-1980.12 | - | 無 | 無 | | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181 |
| | | | MOC-1100全油圧駆動整形外科牽引透視手術台 | オイルタンクバックキ、昇降カバーバックキ | 1976.1-1979.3 | - | 無 | 無 | | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181 |
| | | | SPL-330ミズホ汎用手術台 | オイルタンクバックキ、昇降カバーバックキ | 1975.10-1977.1 | - | 無 | 無 | | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|
| 3 | 汎用手動式手術台 | 瑞穂医科工業(株) | MOC-1100N全油圧駆動整形外科牽引透視手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1975.10-1980.11 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MOT-5000電動油圧手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1975.10-1976.2 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MRT-2000電動レントゲン手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1975.10-1978.10 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MRT-3000電動レントゲン手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1975.10-1980.10 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | SPL-280Eミズホ汎用手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1975.10-1977.5 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | SPL-330Eミズホ万能手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1975.10-1977.7 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MOC-5000ニューバース II 型電動油圧手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1976.3-1980.12 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | M型泌尿器科用経尿道手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1977.12-1980.7 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | EM型泌尿器科用経尿道手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1978.5-1979.6 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | SPL-280Nミズホ万能手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1977.8-1980.10 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | SPL-330Nミズホ万能手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1977.3-1980.9 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MOT-5000NR脳神経外科手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1977.4-1980.11 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | SPL-330NEミズホ万能手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1977.8-1980.10 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MOC-1800小児外科手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1978.2-1980.6 | - | 無 | 無 | 1980年6月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 |
| | | | MRT-3000C電動レントゲン手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1979.2-1980.10 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MRT-3000B電動レントゲン手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1979.2-1980.10 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| | | | MOS-1100NE電動油圧整形外科手術台 | オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン | 1979.9-1980.12 | - | 無 | 無 | 不明 | 瑞穂医科工業株式会社 富士野工場 品質保証部 047-476-0181 | |
| 4 | 診療用照明器 | (株)モリタ製作所 | ルナビューS | ランプヘッド、断熱材 | 1981-1991 | - | 無 | 無 | 白石綿 | (株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141 | |
| 5 | 乾熱滅菌器 | (株)モリタ製作所 | サニクレーブ | 滅菌槽、断熱材 | 1978-1981 | - | 無 | 有 | 白石綿 | (株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141 | |
| 6 | 乾熱滅菌器 | ヤマトラボテック(株) | SG41 | 断熱材 | 1983.12-1985.1 | - | 無 | 有 | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 | |
| | | | SG61 | 断熱材 | 1983.12-1985.4 | - | 無 | 有 | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 | |
| | | | SG81 | 断熱材 | 1984.1-1988.3 | - | 無 | 有 | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 | |
| | | | SH41 | 遮熱板 | 1978.1-1988.12 | - | 無 | 有 | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 | |
| | | | SH61 | 遮熱板 | 1979.1-1987.12 | - | 無 | 有 | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|---|---|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | SH42 | ヒータ線 | 1988.2-1994.7 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 | |
| | | SH82 | ヒータ線 | 1987.9-1994.8 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 | |
| 7 | 乾熱滅菌器 | ヒルソン・デック(株) | DS-100 | 断熱材(プロボルトランドセメント) | 1987.11-2000.7 | - | 無 | 不明 | 2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している | 白石綿 | ヒルソン・デック(株)総務課 TEL049-259-3031 |
| | | | ヒートクレーブ | 断熱材(プロボルトランドセメント) | 1987.11-2000.7 | - | 無 | 不明 | 2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している | 白石綿 | ヒルソン・デック(株)総務課 TEL049-259-3031 |
| 8 | 医療用消毒器 | アサヒ医科器械(株) | 高圧蒸気滅菌器 | 燃焼ボックスから発生する熱の断熱材 | 1976-1978 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | アサヒ医科器械(株)総務部相談受付 03-3932-3311 |
| 9 | エチレンオキサイドガス滅菌器 | (株)医器研 | ゼンメル601、ゼンメル706 | チャンバー(釜)の断熱材 | 1975-1992 | - | 無 | 有 | | 不明 | ㈱医器研 04-2955-6202 |
| 10 | エチレンオキサイドガス滅菌器 | (株)三浦プロテック | ZクレーブE型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレーブEV型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレーブEJM-3型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| 11 | エチレンオキサイドガス滅菌器 | (株)イキ | エルバック | 気化器の断熱材 | 1974.8-1992.8 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | (株)イキ 077-525-1406 |
| | | | GS30R | 気化器の断熱材 | 1983.4-1992.1 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | (株)イキ 077-525-1406 |
| | | | GS45 | 気化器の断熱材 | 1985.8-1992.1 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | (株)イキ 077-525-1406 |
| | | | イオジェルクSA-300 | 気化器の断熱材 | 1990.9-1992.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | (株)イキ 077-525-1406 |
| | | | イオジェルクSA-450 | 気化器の断熱材 | 1990.7-1992.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | (株)イキ 077-525-1406 |
| 12 | エチレンオキサイドガス滅菌器 | (株)タマノ | パールEO EO-370M | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールEO EO-K70M | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールEO EO-K400M | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールEO EO-K600M | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| 13 | オートクレーブ | ヤマトラボテック(株) | SM21 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| | | | SM31 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| | | | SM51 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| | | | SM21-2 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| | | | SM31-2 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| | | | SM51-2 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| | | | SP21 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| | | | SP31 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| | | | SP51 | パッキン | 1983.1-1989.12 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ヤマトラボテック㈱ 品質管理部 055-284-0083 |
| 14 | ガス滅菌器 | スリーエムヘルスケア(株) | ステリ・バック印ガス滅菌器400B型 | 滅菌器内部のヒートシンの断熱材 | 1980-1989 | - | 無 | 不明 | | 不明 | カスタマーセンター 0570-011-321 |
| | | | ステリ・バック印ガス滅菌器400C型 | 滅菌器内部のヒートシンの断熱材 | 1980-1989 | - | 無 | 不明 | | 不明 | カスタマーセンター 0570-011-321 |
| 15 | ガス滅菌器 | 清有電機(株) | ESO・CO2ガス滅菌器(保温庫付) | 酸化器保温材として使用。断熱材 | 1998-2005.8 | - | 無 | 有 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | 清有電機㈱ 03-3735-6611 |
| 16 | ガス滅菌器 | (株)三幸製作所 | クリーン・バック | 酸化器部の断熱材 | 1983.6-1991.7 | - | 無 | 不明 | | 不明 | (株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121 |
| 17 | 高圧蒸気滅菌器 | トミー工業(株) | オートクレープSS-320 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1992 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | スピードクレープS-90N | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1991 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | キャンディー | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1988 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープMD-66 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1988 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSD-30ND | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1991 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSD-30N | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1991 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | 針専用滅菌器MM-101A | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1997 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSH-322D | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1991 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSS-240 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1992 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | バイヤル瓶用オートクレープSV-320 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1984-1996 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | 針専用滅菌器MM-101AD、高圧蒸気滅菌器150B | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1996 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | 乾燥装置付高圧蒸気滅菌器SD-320 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1986-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | 乾燥装置付高圧蒸気滅菌器SD-321 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1986-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSS-325 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1988-2004 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSS-305 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1988-1992 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSS-245 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1988-1992 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSHE-021 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1989-1992 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSS-235、AST-235 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1982-1992 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | 高圧蒸気滅菌装置SJ-5506-E | 缶体ニッブル部がスケツ | 1989-1992 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープBS-235、AST-B235 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1992-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| オートクレープBS-245、AST-245 | 缶体ニッブル部がスケツ | 1992-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|-------------------------|---|---------------|---|---|----|----------------------------------|-----|---|
| | | | オートクレープBS-305.AST-305 | 缶体ニッパル部がスケット | 1992-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープBS-325.AST-325 | 缶体ニッパル部がスケット | 1992-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープBS-215.AST-215 | 缶体ニッパル部がスケット | 1992-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープBS-315.AST-315 | 缶体ニッパル部がスケット | 1992-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | デュアルグループSX-14 | 缶体ニッパル部がスケット | 1996-2000 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープKS-243 | 缶体ニッパル部がスケット | 1999-2003 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープKS-323 | 缶体ニッパル部がスケット | 1999-2002 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープMSS-325 | 缶体ニッパル部がスケット | 1991-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSX-500 | 缶体ニッパル部がスケット | 2003-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSX-700 | 缶体ニッパル部がスケット | 2004-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| | | | オートクレープSX-300 | 缶体ニッパル部がスケット | 2004-2005 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160 |
| 18 | 高圧蒸気滅菌器 | アルプ(株) | 高圧蒸気滅菌器 | 少量の配管シール材 | 1980-2005.11 | - | 無 | 不明 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済みの製品を製造販売する。 | 白石綿 | アルプ株式会社 042-579-0531 |
| 19 | 小型寒天滅菌器 | テガ三洋工業(株) | ラボ・オートクレープ | シーズヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン | 1983-1998.12 | - | 無 | 無 | 1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している | 白石綿 | テガ三洋工業㈱ カスタム技術部 医療機器グループ (0857)21-2247 |
| 20 | 小型包装品用高圧蒸気滅菌器 | テガ三洋工業(株) | エルクレープ・フルオート/エルクレープ・オート | シーズヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン | 1973-1998 | - | 無 | 無 | 1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している | 白石綿 | テガ三洋工業㈱ カスタム技術部 医療機器グループ (0857)21-2247 |
| 21 | 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 | (株)大平製作所 | OSクレープ75 | ヒーター取付部位 パッキン | 1996-2005.8 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 品質保証部 TEL084-924-0650 |
| | | | OSクレープ80 | ヒーター取付部位 パッキン | 2000-2005.8 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 品質保証部 TEL084-924-0650 |
| 22 | 自動式高圧蒸気滅菌器 | (株)ジーシー | スパクレープ AC-E | 配管部品であるバルブのシール用パッキン | 1997-2003 | - | 無 | 有 | 2004年以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | DIC : フリーダイヤル 0120-416480 |
| | | | スパクレープ AC-II | 配管部品であるバルブのシール用パッキン | 1990-1995 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | DIC : フリーダイヤル 0120-416480 |
| 23 | 煮沸消毒器 | (株)高田医科器械製作所 | 煮沸消毒器(電熱タイプ) | 蓋(槽)の持ち手部分のパッキン ヒーター取り付け部分のパッキン 排水栓の取り付け部分のパッキン | 1975頃-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)高田医科器械製作所 0774-43-2291 |
| | | | 煮沸消毒器(熱源Gタイプ) | 蓋(槽)の持ち手部分のパッキン | 1975頃-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)高田医科器械製作所 0774-43-2291 |
| 24 | 煮沸消毒器 | (有)的野製作所 | 煮沸消毒器 | ガスコンロの断熱材 | 1975-1985 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | (有)的野製作所 092-611-6101 |
| 25 | 除染・滅菌用洗浄器 | (株)三浦プロテック | ZクレープSW型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレープSR型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレープS型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------------|----------------------|----------------|---|---|---|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| 26 | 包装品用高圧蒸気減菌器 | (株)三浦プロテック | ZクレープST型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレープSF型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレープSV型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレープSY型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレープSYV型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| | | | ZクレープSJ型 | フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン | 1978-2005.9 | - | 無 | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している | 白石綿 | (株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100 |
| 27 | 包装品用高圧蒸気減菌器 | (株)タマノ | パールクレープTC-330SBV | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-330FBV | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-33LSBV | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-33LFBV | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-370FBV | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-220HF | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-260HF | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-220HFL | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-K45S | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-K50FBV | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-K70FBV | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-K400 | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-K600L | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |
| | | | パールクレープTC-K600 | 配管材のパッキン | 1989.4-2005.10 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | (株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600 |

⑫ その他の施設用機器 2製品(2社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|---|---|---|--------------------------------------|-----|--------------------|
| 1 | 人全血液保管器具 | 大和冷機工業(株) | 血液保冷庫 | 圧縮機内部のシールパッキン | 2002-2005.4 | - | 無 | 無 | 2005年4月で販売中止。今後、同一製品名で、代替済みの製品を販売する。 | 白石綿 | 品質管理部 0972-28-3301 |
| 2 | 凍結血漿用解凍加温槽 | テルモ(株) | ウォーマーバスターTC-31A | ヒーターの本体取付部分に使用されている直径約2cmのワッシャー/断熱目的 | 1981-2005.11 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 環境推進室 03-3374-8191 |

⑬ 血液体外循環機器 2製品(1社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|---|---|---|--|----|---------------------------------|
| 1 | 人工心肺用温度コントロールユニット | (株)ジェイ・エム・エス | JMS心筋保護液冷却装置CCS-10 | 水槽のヒーター取付部のパッキン | 1986—1995 | — | 無 | 有 | | 不明 | ㈱ジェイ・エム・エス第3営業部 03-5543-3483 |
| 2 | 多人数用透析液供給装置 | (株)ジェイ・エム・エス | JMSBC透析液供給装置 | 混合タンク及び送液タンクのパッキン | 1985—1991 | — | 無 | 有 | | 不明 | ㈱ジェイ・エム・エス第2営業部 03-5543-3482 |

⑭ 生体機能制御装置 1製品(1社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------|-----------|---|---|---|--|-----|--|
| 1 | その他の酸素供給装置 | シチズンセイミツ(株) | モデルMACS-50 | パッキン | 1990-1999 | — | 無 | 無 | | 白石綿 | シチズンセイミツ㈱富士吉田工場 製品事業部計測器課、品質保証課 0555-24-8702 |
|---|------------|-------------|------------|------|-----------|---|---|---|--|-----|--|

⑮ 治療用粒子加速装置 2製品(2社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------------|--------------|-----------|---|---|----|----------------------------------|-----|---|
| 1 | 治療用粒子加速装置 | シーメンス旭メディテック(株) | BETATRON42MeV | ブレーキ | 1964—1973 | — | 無 | 無 | | 不明 | シーメンス旭メディテック株式会社 アップタイムサービスセンター(0120-041387) |
| 2 | 粒子線治療装置 | 三菱電機(株) | 粒子線治療装置(炭素イオン/陽子タイプ) | 駆動モータ、保持ブレーキ | 1997—2002 | — | 無 | 不明 | 2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466 |
| | | | 粒子線治療装置(陽子タイプ) | 駆動モータ、保持ブレーキ | 1997—2002 | — | 無 | 不明 | 2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466 |

⑯ 理学療法用器械器具 19製品(9社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------------------|-----------------------------------|-------------|---|---|---|---------------------------------|-----|--|
| 1 | 温浴療法用装置 | 酒井医療(株) | 過流浴装置 ワールプールWP-300 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 2000—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | 過流浴装置 ワールプールWP-350 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 2000—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | 過流浴装置 ワールプールWP-400 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 2000—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | 過流浴装置 ワールプールWP-500 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 2000—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | ハバードタンクHTR-100 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 1986—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | ハバードタンクHTR-2200 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 1986—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | バイナリープールBES-2000S | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 1986—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | 気泡浴装置 ハイドロバブラーBB-300 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 2000—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| | | | 気泡浴装置 ハイドロバブラーBB-400 | 部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 2000—2005.9 | — | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニフラス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|-----|---|
| | | 気泡浴装置 ハイロバブラーBB-500 | 部位:湯-水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン | 2000-2005.9 | - | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。 | 白石綿 | ニクス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248 |
| 2 | 干渉低周波治療器 | オージー技研(株) | 干渉低周波治療器オージオトロンEF-120 | 加温ボックス回転部分、ブレーキ機能 | 1988.6-1994.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | 干渉低周波治療器オージオトロンEF-230 | 加温ボックス回転部分、ブレーキ機能 | 1988.6-1996.6 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| 3 | キセノン光線治療器 | セリック(株) | ソーラックス7BM | キセノン灯ふ仰固定用の摩擦材(ブレーキ) | 2001.8~2005.9 | - | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | セリック株式会社 技術部 TEL048-969-2155 |
| 4 | 組み合わせ治療器 | セルミ医療器(株) | 電界光線治療器SEM | 赤外線球の周囲の耐火ボード | 1998.8-2002.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | セルミ医療器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333 |
| | | | 電界光線治療器SEL | 赤外線球の周囲の耐火ボード | 1994.10-2002.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | セルミ医療器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333 |
| 5 | 極超短波治療器 | オージー技研(株) | マイクロサーミーME-6 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1974.11-1996.11 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| 6 | 湿式ホットパック装置 | ミナト医科学(株) | ハイドロタイザーHC-5M | ヒータ部のパッキン | 2000-2005.9 | - | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | ハイドロタイザーHC-6M | ヒータ部のパッキン | 2000-2005.9 | - | 無 | 2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | ハイドロタイザーHC-7M | ヒータ部のパッキン | 2000-2005.8 | - | 無 | 2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| 7 | 自動間欠牽引装置 | オージー技研(株) | オルソトラックOL-1100 | 本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能 | 1992.4-2004.12 | - | 無 | 2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | オルソトラックOL-2000 | 本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能 | 1992.3-2004.12 | - | 無 | 2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | オルソトラックOL-700 | 本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能 | 1998.12-2004.12 | - | 無 | 2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | オルソトラックOL-750 | 本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能 | 1998.12-2004.12 | - | 無 | 2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| 8 | 赤外線治療器 | オージー技研(株) | セレーラEL-210 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1994.9-2004.12 | - | 無 | 2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | セレーラEL-310 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1994.9-2005.1 | - | 無 | 2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | セレーラEL-320 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1994.9-2005.2 | - | 無 | 2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| 9 | 赤外線治療器 | ミナト医科学(株) | ハートビーマHB-200 | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 1997-2004.12 | - | 無 | 2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | ハートビーマHB-100 | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 1997-2005.2 | - | 無 | 2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| 10 | その他の熱療法装置(医療用電熱浴装置) | 中村医科工業(株) | インファントウーマーNIW-2000 | 断熱支持部材 | 1981-1998 | - | 無 | 無 | 白石綿 | 中村医科工業(株) 03-3813-3486 |
| 11 | その他の熱療法装置(医療用電熱浴装置) | (株)興伸工業 | インファントウーマーNIW-2000 | 断熱支持部材 | 1998.7-2005.7 | - | 無 | 2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | (株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-824-0528 |
| 12 | 他動運動訓練装置 | オージー技研(株) | トレッドミルUA-6 | 前部駆動ローラー部分、ブレーキ機能 | 1997.3-2002.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| 13 | 低温治療装置 | オージー技研(株) | コールドエア-HC-1 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1984.11-1991.4 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | コールドエア-HC-50 | アーム中間部回転部分、ブレーキ機能 | 1987.3-1992.1 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------------------------|-----|---|
| 14 | 低周波治療器 | オージー技研(株) | オージオトレーター-GW-21 | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-22 | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-23 | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-23D | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-31 | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-33 | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-33D | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-33S | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.3-1988.4 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-24 | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.8-1988.3 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | オージオトレーター-GW-34 | ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能 | 1979.8-2001.12 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| 15 | マイクロ波治療器 | ミナト医科学(株) | マイクロタイザー-MT-30i | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 1990-2005.2 | - | 無 | 無 | 2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT-SWi | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 1990-2005.1 | - | 無 | 無 | 2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT-SDi | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 1990-2005.1 | - | 無 | 無 | 2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT3 II | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 2001-2005.2 | - | 無 | 無 | 2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT3I | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 2001-2005.2 | - | 無 | 無 | 2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT-3S | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 2000-2005.2 | - | 無 | 無 | 2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT-3D | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 2000-2005.2 | - | 無 | 無 | 2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT200 | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 1991-2001.1 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロタイザー-MT2 | 照射器支持アーム可動部のブレーキ | 1991-2000.12 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 総合サービスセンタ 079-590-8024 |
| | | | マイクロサーミー-ME-20 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1972.1-1996.11 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | マイクロサーミー-ME-50 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1972.1-1988.3 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | マイクロサーミー-ME-100 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1972.1-1988.3 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| | | | マイクロサーミー-ME-80 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1980.2-1988.3 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |

16 マイクロ波治療装置・治療器

オージー技研(株)

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---|---|---|-----|---|
| マイクロサーミーME-4 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1982.4-1988.3 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-85 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1982.9-1988.3 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-50DX | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1983.2-1988.3 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-95 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1984.12-1988.3 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-310 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1985.11-1993.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-320 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1985.11-1993.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-510 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1985.11-1993.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-520 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1985.11-1993.7 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-720 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1985.11-1993.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |
| マイクロサーミーME-515 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1985.11-1993.6 | - | 無 | 無 | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|---------------|---|-----------------|---|---|---|----------------------------------|-----|--|
| | | | KU-20,21 | パッキン | 2002.10-2005.11 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | 日本超音波物品管理室058-83-1244 |
| | | | KU-30,31 | パッキン | 2004.1-2005.11 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | 日本超音波物品管理室058-83-1244 |
| | | | KU-X | パッキン | 2003.10-2005.11 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | 日本超音波物品管理室058-83-1244 |
| | | | AT-10,11 | パッキン | 2003.1-2005.11 | - | 無 | 無 | 2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。 | 白石綿 | 日本超音波物品管理室058-83-1244 |
| 18 | 冷却療法用器具及び装置 | オージー技研(株) | コールドエア-HC-100 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1991.11-2001.12 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| | | | コールドエア-HC-100 | アーム下部回転部分、ブレーキ機能 | 1991.11-2001.12 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代) |
| 19 | 冷却療法用器具及び装置 | タイテック(株) | クライオサーミア | 水槽内のパッキン 循環水戻り管フランジ(3ヶ所)、フロートスイッチ取り付けフランジ、 温度センサーフランジ、冷却コイル取り付けフランジ(2ヶ所)、循環ホース接続部、10ヶ所、ドレンバルブ取り付け | 2004.6-2005.7 | - | 無 | 無 | 2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | タイテック(株) 科学機器開発部 TEL 048-988-8341 |

⑪ 歯科用ユニット及び関連器具 5製品(5社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------------------|---|-------------|---|---|---|----------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1 | 歯科用ユニット | (株)モリタ製作所 | スペースラインスピリット | 止水栓、パッキン | 1986-1989 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | (株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141 |
| 2 | 歯科用ユニット | (株)吉田製作所 | レイーナ | 装置への配水元(パッキン) | 1995-2003 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |
| | | (株)吉田製作所 | エクシードHu Plus | 鉢洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(プレーキ材) | 1999-2004 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |
| | | (株)吉田製作所 | エクシードHU、 エクシードビュー | 鉢洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(プレーキ材) | 1994-2000 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |
| | | (株)吉田製作所 | テクニート、 グラド、 オレンジ70 | 鉢洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(プレーキ材) | 1995-1998 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |
| | | (株)吉田製作所 | エクシードレガロ、 エクシードフローラ | 鉢洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(プレーキ材) | 1995-2005.9 | - | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |
| | | (株)吉田製作所 | テクニートプラス | 装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(プレーキ材) | 2000-2005.7 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------------------------|-----|------------------------------------|
| | | (株)吉田製作所 | エクシードef | 装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材) | 2002-2005.9 | - | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |
| | | (株)吉田製作所 | テクニートアコルデ | 装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材) | 2005-2005.9 | - | 無 | 有 | 2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | ㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467 |
| 3 | 歯科用ユニット | タカラベルモント(株) | SP-SIX | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1983-1989 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | SPマークII | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1986-1991 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | SP-A | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1987-1997 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | SP-Aカート | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1987-1997 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| 4 | 歯科用ユニット | 長田電機工業(株) | スマイリーGM8001 | ブレーキ | 1981-1995 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | 技術本部 03-3492-7651(代) |
| 5 | 歯科用ユニット | ベルモントテクノロジー(株) | バーム | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1985-1992.10 | - | 無 | 無 | 1992年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | コンボ350R | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1987-1992.8 | - | 無 | 無 | 1992年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | コンボ550 | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1991-2002.11 | - | 無 | 無 | 2002年12月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | コンボグレース | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 1998-2004.10 | - | 無 | 無 | 2004年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | ベリックスN | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 2001-2005.7 | - | 無 | 無 | 2005年8月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |
| | | | ベリックスT | オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材 | 2002-2003.2 | - | 無 | 無 | 2003年3月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | タカラベルモント お客様センター 0120-596348 |

⑩ 歯科技工用機器 17製品(11社)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------|---|---|---|--|-----|--|
| 1 | 歯科技工用加熱重合器 | (株)ジーシー | ジーシーサーモセッターTS-I | 耐火耐熱用の作業台のベースとして使用 | 1977-1994 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | DIC : フリーダイヤル 0120-416480 |
| 2 | 歯科技工用加熱重合器 | (株)松風 | 松風加圧重合器ミニ | 機構内部(ケース内)、炉体固定板の断熱板 | 1978-1990 | - | 無 | 有 | | 不明 | ㈱松風 技術部 品質保証課 075-561-1112 |
| 3 | 歯科技工用加熱炉精造器 | ヘレウスツールズジャパン(株) | CL-G/CL-G77 | チャンバー(精造する容器)内の断熱材 | 1969-1978 | - | 無 | 無 | 1978年以降1990年頃までは同一製品名で、代替済みの製品を販売していた。 | 不明 | 品質管理グループ 072-227-9472 |
| 4 | 歯科技工用高周波精造器 | (株)ジーシー | ジーシーオートキャストHC-II | 耐火耐熱用の作業台のベースとして使用 | 1982-1987 | - | 無 | 有 | | 白石綿 | DIC : フリーダイヤル 0120-416480 |
| 5 | 歯科技工用高周波精造器 | 朝日レントゲン工業(株) | アルバロンPC305 | フランジ及びテーブル。目的、断熱対策 | 1987-1995 | - | 無 | 無 | 1998年以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。 | 白石綿 | 〒601-8203京都市南区久世築山町 376-3 朝日レントゲン工業株式会社 品質保証部 TEL(075)921-4371 |
| 6 | 歯科技工用高速レーズ | 浦和工業(株) | 高速レーズSL-2000 | スピンドル部の回転伝達摩擦板 | 1972-2004.4 | - | 無 | 有 | 2004年5月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造販売している。 | 白石綿 | デンソープライム インフォメーション・サポート部 カスタマー・サポート・センター TEL 0120-789-123 FAX 0120-789-129 |
| 7 | 歯科技工用焼却炉 | (株)デンケン | KDF007 | 炉の後部外壁板、断熱板 | 1978-1995 | - | 無 | 無 | | 白石綿 | (株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|----------------|---|-----------|---|---|---|-----|-------------------------------------|
| 8 | 歯科技工用ポーセレンファーンズ | (株)デンケン | KDF2001 | 炉内の後部押さえ板。断熱板 | 1976-1989 | - | 無 | 無 | 白石綿 | (株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000 |
| | | | KDF80 | 炉内の後部押さえ板。断熱板 | 1972-1989 | - | 無 | 無 | 白石綿 | (株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000 |
| | | | KDF70(N) | 炉内の後部押さえ板。断熱板 | 1970-1989 | - | 無 | 無 | 白石綿 | (株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000 |
| 9 | 歯科技工用リング焼却炉 | (株)松風 | リングファーンズ400 | 機械前部(ケース外)の断熱作業台。機械内部背後(ケース内)のターミナル用断熱板 | 1976-1986 | - | 無 | 有 | 不明 | 松風 技術部 品質保証課 075-561-1112 |
| 10 | 歯科技工用リング焼却炉 | ヘレウスクルツァージャパン(株) | CL-V/CL-VS | 部位:パネル裏側の内部用途:焼成炉の断熱材 | 1970-1988 | - | 無 | 無 | 不明 | 品質管理グループ 072-227-9472 |
| 11 | 歯科用鋳造器 | (株)モリタ東京製作所 | スペースストロン | 断熱材として鋳造室の底板とろっぽ受けに使用 | 1979-1988 | - | 無 | 有 | 不明 | 株モリタ東京製作所 品質保証部 TEL 048-855-5023 |
| 12 | 歯科用鋳造器 | (株)吉田製作所 | プロキャスト | 装置内鋳造室の底板(断熱材) ルツボ受けの部分(断熱材) | 1989-1991 | - | 無 | 有 | 不明 | 株吉田製作所 安全管理部 03-3831-2487 |
| 13 | 歯科用鋳造器 | 吉田精工(株) | FD遠心鋳造機 | ルツボガイド・断熱材 | 1987-1993 | - | 無 | 無 | 不明 | TEL 0299-57-0111 |
| 14 | 歯科用鋳造器 | 合資会社亀井鉄工所 | 自動遠心鋳造器 500 II | リング受けのバック | 1985-2002 | - | 無 | 無 | 白石綿 | 大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332 |
| 15 | 重合器 | 合資会社亀井鉄工所 | レジン熱風重合器 | 重合器の外装鉄板内の容器の断熱材 | 1983-1985 | - | 無 | 有 | 白石綿 | 大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332 |
| 16 | 真空加圧鋳造器 | 城田電気炉材(株) | キャスバック | 部位:蓋、用途:断熱 | 1975-1980 | - | 無 | 無 | 白石綿 | 城田電気炉材㈱技術部 03-3330-8370 |
| 17 | その他の技工用機器(脱臭装置) | 合資会社亀井鉄工所 | エースクリーナー(A) | 電気炉上へ置くための底板の断熱材 | 1986-1989 | - | 無 | 無 | 白石綿 | 大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332 |

⑬ 家庭用マッサージ・治療浴用機器及び装置 2製品(2社)

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------------------|----------|---------------|---|---|---|-----|---------------------------------------|
| 1 | 家庭用温熱式指圧代用器 | (株)医文社製作所 | スヤマ式自任治療器 | 断熱材 | 1962-1986.4 | - | 無 | 無 | 白石綿 | 販売受付担当 TELO82-237-0495 |
| | | | 背すじマッサージローラモミモミ EP545 | ブレーキヨーク | 1980.7-1987.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | 背すじマッサージローラモミモミ EP546 | ブレーキヨーク | 1980.7-1987.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | モミモミ EP557 | ブレーキヨーク | 1981.8-1988.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | モミモミ EP580 | ブレーキヨーク | 1981.8-1988.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | モミモミ EP561 | ブレーキヨーク | 1981.8-1988.9 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | ザ・モミモミEP592 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | アーバンリラックス | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | アーバンカスタム | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | アーバン EP596 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | アーバンリラックス EP760 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------------|----------|---------------|-----|---------------------------------------|---|-----|---------------------------------------|
| 2 | 家庭用電気マッサージ器 | 松下電工(株) | ザ・モミモミ EP590 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | ザ・モミモミ EP593 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | ザ・モミモミ EP594 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | アーバンウイング EP2000 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | アーバンウイング EP2010 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | リアルプロ EP2100 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | プロフェッショナルチェア EP2100 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | グランプロ EP2100 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | プロフェス EP2100 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | グランディ EP2100 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | リアルプロ EP2110 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | プロフェッショナルチェア EP2110 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | グランプロ EP2110 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| | | | プロフェス EP2110 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 |
| グランディ EP2110 | ブラシレスモータ | 1991.3-2003.8 | - | 無 | 無 | 白石綿 | ナショナル/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 | | | |

⑩家庭用磁気・熱療法治療器 1製品(1社)

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------------|-------------|-----------|---|---|----|----|----------------------------|
| 1 | 温灸器 | カワハラ治療器研究所 | 電気温きゅう器カワハラ治療器 | ヒータまわりのリード線 | 1971-1993 | - | 無 | 不明 | 不明 | カワハラ治療器研究所 0944-53-8393 |
|---|-----|------------|----------------|-------------|-----------|---|---|----|----|----------------------------|