

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
792	冠動脈ステント	TAXUS エクスプレス2 ステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	心タンポナーデ	国内	1	情報提供
793	冠動脈ステント	TAXUS エクスプレス2 ステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	心嚢液貯留	国内	1	情報提供
794	冠動脈ステント	TAXUS エクスプレス2 ステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	心肺停止	国内	1	情報提供
795	冠動脈ステント	TAXUS エクスプレス2 ステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	心破裂の疑い	国内	1	情報提供
796	冠動脈ステント	TAXUS エクスプレス2 ステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	喘鳴症状、亜急性ステント血栓症の疑い	国内	1	情報提供
797	冠動脈ステント	TAXUS エクスプレス2 ステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	遅発性ステント血栓症	国内	1	情報提供
798	冠動脈ステント	TAXUS エクスプレス2 ステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	遅発性ステント血栓症の疑い	国内	3	情報提供
799	冠動脈ステント	リパティール コロナリーステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	ステント脱落	体内遺残	国内	3	情報提供
800	冠動脈ステント	リパティール コロナリーステント	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	亜急性ステント血栓症の疑い	国内	1	情報提供
801	冠動脈用ステントグラフト	ジョーステント グラフトマスター	アボット バスキュラー ジャパン	なし	急性心筋梗塞	国内	1	情報提供
802	機械式人工心臓弁	デュロメディックス人工心臓弁	エドワーズ ライフサイエンス	ヒンジ部摩耗の疑い	僧帽弁狭窄症	国内	1	
803	機械式人工心臓弁	デュロメディックス人工心臓弁	エドワーズ ライフサイエンス	弁尖の可動制限	僧帽弁狭窄症	国内	1	情報提供
804	機械式人工心臓弁	SJM人工心臓弁	セントジュードメディカル	人工弁の破損	溶血	国内	1	情報提供
805	機械式人工心臓弁	メドトロニックホール弁	日本メドトロニック	不明	弁周囲逆流	国内	1	情報提供
806	吸収性靱帯固定具	パナロック	ジョンソンエンドジョンソン	アンカーの破損	アンカー破損片の体内残存の可能性	国内	1	情報提供
807	吸収性靱帯固定具	パナロック	ジョンソンエンドジョンソン	インサーターの破損	インサーター先端部の体内残存	国内	1	情報提供
808	吸収性靱帯固定具	パナロックRC	ジョンソンエンドジョンソン	アンカーの破損	アンカー破損片の体内残存	国内	1	情報提供
809	吸収性靱帯固定具	パナロックRC	ジョンソンエンドジョンソン	アンカーの破損	アンカー破損片の体内残存の可能性	国内	1	情報提供
810	吸収性靱帯固定具	パナロックRC	ジョンソンエンドジョンソン	インサーターの破損	インサーター先端部の体内残存	国内	1	情報提供
811	吸収性体内固定用ネジ	スーパーフィクソープMX30	タキロン	スクリューの破損	骨片の偏位	国内	3	情報提供
812	吸収性体内固定用プレート	フィクソープMX	タキロン	不明	腫脹	国内	2	情報提供
813	吸着型血液浄化器	リクセル	カネカ	なし	汎血球減少症 原因不明熱	国内	1	情報提供
814	血液濾過用装置	血液浄化用装置(TR-525)	ウベ循環	保護フィルターと血液回路接続部の外れ	死亡	国内	1	
815	血管用ステント	バルマッツ ステント	ジョンソンエンドジョンソン	バルーンラプチャーによるステント留置不成功	血管解離、ステントの外科的除去、入院期間の延長	国内	1	情報提供
816	血球細胞除去用浄化器	セルソーバE	旭化成クラレメディカル	不明	血圧低下、嘔気、気分不良	国内	1	情報提供
817	血球細胞除去用浄化器	セルソーバE	旭化成クラレメディカル	不明	返血部位の痛み、発赤、腫脹並びに血尿、尿蛋白、入院加療	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
818	血球細胞除去用浄化器	セルソーバE	旭化成クラレメディカル	不明	溶血による急性腎不全	国内	1	情報提供
819	後房レンズ	センサー	エイエムオージャパン	表示度数違い	予想屈折値誤差	国内	2	情報提供
820	後房レンズ	参天ワンピース眼内レンズ	参天製薬	IOL支持部破損	なし	国内	2	情報提供
821	後房レンズ	参天ワンピース眼内レンズ	参天製薬	眼内レンズ屈折エラー	眼内レンズ交換のための再手術	国内	1	回収
822	後房レンズ	参天ワンピース眼内レンズ	参天製薬	実際の度数とケース表記度数とのズレ	眼内レンズ交換のための再手術	国内	1	回収
823	後房レンズ	アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース	日本アルコン	片側ループ損傷、IOL偏位tilt	視機能低下	国内	1	情報提供
824	後房レンズ	アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース	日本アルコン	眼内レンズが飛び出した、眼内レンズ落下	破囊、角膜炎	国内	1	情報提供
825	後房レンズ	アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース	日本アルコン	後方ループ切断	角膜潰瘍	国内	1	
826	後房レンズ	アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース	日本アルコン	不明	遠視化	国内	1	
827	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	眼底視認性低下	国内	3	情報提供
828	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	羞明	国内	2	情報提供
829	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	視力低下	国内	6	情報提供
830	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	視力低下、眼底視認性低下	国内	2	情報提供
831	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	霧視	国内	211	情報提供
832	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	霧視、眼底視認性低下	国内	16	情報提供
833	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	霧視、視力低下	国内	1	情報提供
834	後房レンズ	ハイドロビュー眼内レンズ	ボシュロムジャパン	カルシウム沈着	霧視、視力低下、眼底視認性低下	国内	9	情報提供
835	コラーゲン使用人工血管	インターガードW	メディコスヒラタ	コラーゲンの剥がれ	脳梗塞、半身麻痺	国内	1	情報提供
836	コラーゲン使用人工皮膚	テルダーミス真皮欠損用グラフト	オリンパステルモバイオマテリアル	不明	疼痛、発熱、喘息のアレルギー反応	国内	1	情報提供
837	食道用ステント	ウルトラフレックス食道用カバードステント	ポストンサイエンティフィックジャパン	不明	食物残渣によるステント内通過不良	国内	1	情報提供
838	除細動機能付植込み型両心室ペースメーカー	コンタック リニューアル 4 HE	ポストンサイエンティフィックジャパン	不明	死亡	国内	2	
839	除細動機能なし植込み型両心室ペースメーカー	メドトロニック InSync 8040	日本メドトロニック	CT検査後のリセット	胸部不快感	国内	1	情報提供
840	除細動機能なし植込み型両心室ペースメーカー	メドトロニック InSync 8040	日本メドトロニック	CT検査後のリセット	なし	国内	5	情報提供
841	除細動機能なし植込み型両心室ペースメーカー	メドトロニック InSync 8040	日本メドトロニック	リセット	なし	国内	2	情報提供
842	心外膜植込み型ペースメーカーリード	IS-1スーチャレス心筋リード	日本メドトロニック	リード断線	徐脈	国内	1	情報提供
843	心外膜植込み型ペースメーカーリード	IS-1スーチャレス心筋リード	日本メドトロニック	リード断線	なし	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般の名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
844	心外膜植込み型ペースメーカーリード	IS-1スーチャレス心筋リード	日本メドトロニック	リード断線	ペーシング不全、センシング不全	国内	1	情報提供
845	心外膜植込み型ペースメーカーリード	IS-1スーチャレス心筋リード	日本メドトロニック	リード被覆損傷の疑い	オーバーセンシング	国内	1	情報提供
846	心外膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-Epi(バイポーラ)リード	日本メドトロニック	リード断線	ペーシング不全	国内	1	情報提供
847	心外膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-Epi(バイポーラ)リード	日本メドトロニック	リード断線	めまい	国内	1	情報提供
848	心外膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-Epiリード	日本メドトロニック	リード断線	ペーシング不全	国内	4	情報提供
849	心外膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-Epiリード	日本メドトロニック	リード断線の疑い	ペーシング不全	国内	1	情報提供
850	心外膜植込み型ペースメーカーリード	リード及び付属品	日本メドトロニック	リード断線	なし	国内	1	情報提供
851	心外膜植込み型ペースメーカーリード	リード及び付属品	日本メドトロニック	リード被覆損傷	心停止	国内	1	情報提供
852	心外膜植込み型ペースメーカーリード	リード及び付属品	日本メドトロニック	リード被覆損傷の疑い	なし	国内	1	情報提供
853	心外膜植込み型ペースメーカーリード	心筋電極(6917型)	日本メドトロニック	リード断線の疑い	なし	国内	1	情報提供
854	人工血管付付タ心臓弁	エドワーズプリマプラスステントレス生体弁	エドワーズ ライフサイエンス	感染性心内膜炎	なし	国内	1	情報提供
855	人工血管付付タ心臓弁	エドワーズプリマプラスステントレス生体弁	エドワーズ ライフサイエンス	大動脈弁閉鎖不全症	なし	国内	1	情報提供
856	人工血管付付タ心臓弁	フリースタイル生体弁	日本メドトロニック	弁尖断裂	大動脈弁逆流	国内	2	情報提供
857	人工股関節寛骨臼コンポーネント	デビュー人工股関節(デュラロック カップ システム)	ジョンソンエンドジョンソン	不明	骨溶解	国内	1	情報提供
858	人工股関節寛骨臼コンポーネント	ユニバーサル アセタブラー カップ システム	ジョンソンエンドジョンソン	なし	術中骨折	国内	1	情報提供
859	人工股関節寛骨臼コンポーネント	SN メタル/メタル	スミスアンドネフュー オーソペディックス	インサートの分解	再手術実施	国内	1	情報提供
860	人工股関節寛骨臼コンポーネント	臼蓋カップGA02	日本メディカルマテリアル	金属製シェルとライナーの固定のゆるみ	人工関節の機能不全又は機能低下の可能性	国内	1	情報提供
861	人工股関節寛骨臼コンポーネント	臼蓋カップGA02	日本メディカルマテリアル	製品の破損	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	4	情報提供
862	人工股関節寛骨臼コンポーネント	臼蓋カップGA02	日本メディカルマテリアル	セラミックインレーの破損	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	13	情報提供
863	人工股関節寛骨臼コンポーネント	臼蓋カップGA02	日本メディカルマテリアル	ライナーのセラミックインレーがポリエチレン部から脱離	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	2	情報提供
864	人工股関節寛骨臼コンポーネント	臼蓋カップGA02	日本メディカルマテリアル	ライナーの脱離(金属製シェルから脱離)	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	35	情報提供
865	人工股関節寛骨臼コンポーネント	臼蓋カップGA02	日本メディカルマテリアル	ライナーの破損又は脱離(金属製シェルからライナーが脱離)の可能性	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
866	人工股関節寛骨臼コンポーネント	臼蓋カップGA02	日本メディカルマテリアル	ライナーの破損又は脱離(金属製シェルからライナーが脱離)の可能性	人工関節の機能不全又は機能低下の可能性	国内	14	情報提供
867	人工股関節寛骨臼コンポーネント	AFJカップ II	ライトメディカルジャパン	セラミックライナーの破損	再置換術施行	国内	1	情報提供
868	人工股関節寛骨臼サポートコンポーネント	K-MAX KTプレートS	日本メディカルマテリアル	寛骨臼サポートコンポーネントの破損	寛骨臼サポートコンポーネントの機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
869	人工股関節大腿骨コンポーネント	G2 人工股関節システム セメントレスシステム	ジョンソンエンドジョンソン	シンキング	亀裂骨折	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般の名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
870	人工股関節大腿骨コンポーネント	G2 人工股関節システム セメントレス ステム	ジョンソンエンドジョンソン	なし	亀裂骨折	国内	1	情報提供
871	人工股関節大腿骨コンポーネント	G2 人工股関節システム セメントレス ステム	ジョンソンエンドジョンソン	なし	術中骨折による入院期間延長	国内	1	情報提供
872	人工股関節大腿骨コンポーネント	G2 人工股関節システム セメントレス ステム	ジョンソンエンドジョンソン	不明	亀裂骨折	国内	1	情報提供
873	人工股関節大腿骨コンポーネント	PHYSIO-HIP SYSTEM ステムGA76	日本メディカルマテリアル	ステムネック部の折損	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	10	情報提供
874	人工股関節大腿骨コンポーネント	PHYSIO-HIP SYSTEM ステムGA76	日本メディカルマテリアル	大腿骨ステムの形状不良	人工股関節の機能不全又は機能低下	国内	1	
875	人工股関節大腿骨コンポーネント	PHYSIO-HIP SYSTEM ボールGA02	日本メディカルマテリアル	ボールの破損	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
876	人工股関節大腿骨コンポーネント	PHYSIO-HIP SYSTEM ボールGA03	日本メディカルマテリアル	骨頭ボールの破損	人工股関節の機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
877	人工股関節大腿骨コンポーネント	PHYSIO-HIP SYSTEM ボールGA03	日本メディカルマテリアル	大腿骨ステムから骨頭ボールが脱離	人工股関節の機能不全又は機能低下	国内	1	
878	人工骨インプラント	骨補填材 オスフェリオン	オリンパステルモバイオマテリアル	不明	化膿性関節炎の疑い	国内	1	情報提供
879	人工骨インプラント	骨補填材 オスフェリオン	オリンパステルモバイオマテリアル	不明	患部からの浸出液	国内	1	情報提供
880	人工骨インプラント	骨補填材 オスフェリオン60	オリンパステルモバイオマテリアル	人工骨インプラントの圧潰の疑い	なし	国内	1	情報提供
881	人工骨インプラント	バイオベックス-R	ペンタックス	不明	感染性偽関節	国内	1	情報提供
882	人工骨インプラント	バイオベックス-R	ペンタックス	不明	感染性偽関節、敗血症	国内	2	情報提供
883	人工骨インプラント	バイオベックス-R	ペンタックス	不明	創部感染	国内	2	情報提供
884	人工骨頭	タンデム バイポーラー	スミスアンドネフュー オーソペディックス	インナーヘッドの脱転	再手術実施	国内	2	情報提供
885	人工骨頭	タンデム バイポーラー	スミスアンドネフュー オーソペディックス	ロックリングのサイズ違い	手術時間の延長の可能性	国内	1	
886	人工骨頭	ODEV バイポーラ システム	日本エムディエム	インプラントの脱臼	再手術	国内	1	情報提供
887	人工骨頭	PLUS Orthopedics 人工骨頭	プラスオーソペディックス	メタルボールヘッドの脱離	再人工骨頭挿入術	国内	1	情報提供
888	人工心肺用回路システム	キャピオックスカスタムパック	テルモ	脱血ポート可動部からのエア引き込み	なし	国内	1	対策品への切替
889	人工心肺用システム	サーンズアドバンストパーフュージョンシステムI	テルモ	パワーサプライユニット内からの異音、基板焼損	なし	国内	1	
890	人工心臓用補綴材	ASD開鎖セット	日本ライフライン	不明	心穿孔及び心侵	国内	1	情報提供
891	人工内耳	コントゥアインプラント	日本コクレア	不明	感染	国内	1	
892	人工内耳	クラリオン人工内耳システム	日本バイオニクス	不明	音の喪失	国内	2	情報提供
893	人工膝関節大腿骨コンポーネント	PHYSIO-KNEE SYSTEM 大腿骨コンポーネントGB02	日本メディカルマテリアル	大腿骨コンポーネントの破損	人工膝関節の機能不全又は機能低下	国内	1	
894	新生児小児用人工呼吸器	ステファニー	アトムメディカル	不明	なし	国内	1	
895	新生児小児用人工呼吸器	小児用人工呼吸器 セクリストIV-100B	エアウォーター	吸気圧の上昇	なし	国内	1	回収

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
896	振せん用脳電気刺激装置	DBSリード	日本メドトロニック	リード断線	植込み部位の突っ張り感および疼痛	国内	1	情報提供
897	振せん用脳電気刺激装置	DBSリード	日本メドトロニック	リード断線	刺激感の減弱	国内	1	
898	振せん用脳電気刺激装置	アイトレルⅡ	日本メドトロニック	刺激のON/OFF	刺激の変化消失	国内	1	
899	振せん用脳電気刺激装置	アイトレルⅡ	日本メドトロニック	早期電池消耗	刺激の変化消失	国内	2	
900	振せん用脳電気刺激装置	アイトレルⅡ	日本メドトロニック	テレメトリーが出来ない	なし	国内	1	情報提供
901	振せん用脳電気刺激装置	アイトレルⅡ	日本メドトロニック	ワイヤー離脱	体調不良	国内	1	情報提供
902	振せん用脳電気刺激装置	アイトレルⅡ	日本メドトロニック	ワイヤー離脱	なし	国内	1	情報提供
903	心内膜植込み型ペースメーカーリード	DXリード	セントジュードメディカル	絶縁被膜損傷	ペースング不全による失神	国内	1	情報提供
904	心内膜植込み型ペースメーカーリード	テンドリルSDX	セントジュードメディカル	なし	心穿孔	国内	2	情報提供
905	心内膜植込み型ペースメーカーリード	テンドリルSDX	セントジュードメディカル	不明	心穿孔	国内	1	情報提供
906	心内膜植込み型ペースメーカーリード	テンドリルSDX	セントジュードメディカル	不明	心タンポナーデ	国内	1	情報提供
907	心内膜植込み型ペースメーカーリード	スクリュエインリード リトロックス	日本光電工業	リードの断線	なし	国内	1	情報提供
908	心内膜植込み型ペースメーカーリード	(販売名なし)	日本メドトロニック	リード断線	ペースング不全	国内	1	情報提供
909	心内膜植込み型ペースメーカーリード	エクセレンス プラス	日本メドトロニック	鎖骨下でのリード不全疑い	失神	国内	1	情報提供
910	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-FIX NOVUSリード	日本メドトロニック	心穿孔	開胸術への移行	国内	3	情報提供
911	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-FIX NOVUSリード	日本メドトロニック	心穿孔	心タンポナーデ	国内	1	情報提供
912	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-FIX NOVUSリード	日本メドトロニック	不明	心タンポナーデ	国内	1	情報提供
913	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-Fixシリコンリード	日本メドトロニック	リード断線	不快感	国内	1	情報提供
914	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-Fixシリコンリード	日本メドトロニック	リード断線	ふらつき	国内	1	情報提供
915	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-SPリード	日本メドトロニック	リード断線	ペースング不全	国内	1	情報提供
916	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-SPリード	日本メドトロニック	リード抵抗値低下	なし	国内	1	情報提供
917	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-SPリード	日本メドトロニック	リード被覆損傷	なし	国内	1	情報提供
918	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-SPリード	日本メドトロニック	リード被覆損傷の疑い	なし	国内	5	情報提供
919	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-VDDリードシリーズ	日本メドトロニック	リード断線	徐脈	国内	1	情報提供
920	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-VDDリードシリーズ	日本メドトロニック	リード断線	ペースング不全	国内	2	情報提供
921	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-VDDリードシリーズ	日本メドトロニック	リード断線の疑い	ペースング不全	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般の名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	発件数	その他 平成20年3月31日現在
922	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア-VDDリードシリーズ	日本メドトロニック	リード被覆損傷	なし	国内	1	情報提供
923	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	心穿孔	開胸手術への移行	国内	1	情報提供
924	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	リード断線	なし	国内	2	情報提供
925	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	リード断線	ペーシング不全	国内	1	情報提供
926	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	リード断線の疑い	ペーシング不全	国内	1	情報提供
927	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	リード被覆損傷	なし	国内	1	情報提供
928	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	リード被覆損傷	ペーシング不全	国内	1	情報提供
929	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	リード被覆損傷	ペーシング不全、センシング不全	国内	1	情報提供
930	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	リード被覆損傷の疑い	なし	国内	1	情報提供
931	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	不明	心穿孔の疑い、出血、胸痛	国内	1	情報提供
932	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z NOVUS シリコンリード	日本メドトロニック	不明	心タンポナーデ	国内	1	情報提供
933	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュア Z シリコンリード	日本メドトロニック	リード断線の疑い	失神	国内	1	情報提供
934	心内膜植込み型ペースメーカーリード	キャプシュアリード	日本メドトロニック	リード被覆損傷	オーバーセンシング	国内	1	情報提供
935	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステリッドII	日本ライフライン	リードインピーダンス異常	リード交換	国内	1	
936	心内膜植込み型ペースメーカーリード	CPI植込み型リード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線	リード交換術	国内	1	情報提供
937	心内膜植込み型ペースメーカーリード	CPI植込み型リード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷	リード交換術	国内	1	情報提供
938	心内膜植込み型ペースメーカーリード	CPI植込み型リード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い	なし	国内	1	情報提供
939	心内膜植込み型ペースメーカーリード	CPI製植込み型ペースメーカー用リード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード損傷の疑い	なし	国内	1	情報提供
940	心内膜植込み型ペースメーカーリード	アイロックス	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い	なし	国内	1	情報提供
941	心内膜植込み型ペースメーカーリード	アクティブステロイドエリユータングリッド	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い	リード交換術	国内	1	情報提供
942	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリユータングリッド	ポストンサイエンティフィック ジャパン	不明	死亡	国内	1	情報提供
943	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリユータングリッド	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード損傷の疑い	なし	国内	2	情報提供
944	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリユータングリッド	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線	リード交換術	国内	1	情報提供
945	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリユータングリッド	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い	死亡	国内	1	情報提供
946	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリユータングリッド	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い	なし	国内	2	情報提供
947	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリユータングリッド	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い	リード交換術	国内	2	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	件数	その他 平成20年3月31日現在
948	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリ्यूティングリード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い		国内	1	情報提供
949	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリ्यूティングリード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い		国内	5	情報提供
950	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ステロイドエリ्यूティングリード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い		国内	2	情報提供
951	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II PU	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード損傷の疑い		国内	1	情報提供
952	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II PU	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線		国内	1	情報提供
953	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II PU	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	3	情報提供
954	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II PU	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	2	情報提供
955	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II PU	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い		国内	2	情報提供
956	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II ステロックス	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード損傷の疑い		国内	1	情報提供
957	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II ステロックス	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線		国内	1	情報提供
958	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II ステロックス	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	3	情報提供
959	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ファインライン II ステロックス EZ	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線		国内	1	情報提供
960	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ポリ シンライン II	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード損傷の疑い		国内	1	体外式ペースメーカーの留置、リード交換術
961	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ポリ シンライン II	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	2	情報提供
962	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ポリ シンライン II	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	1	リード交換術、ペースメーカー交換術
963	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ポリ シンライン II EZ	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	1	情報提供
964	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ポリ シンライン II EZ	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	1	情報提供
965	心内膜植込み型ペースメーカーリード	植込み型リード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード断線の疑い		国内	1	情報提供
966	心内膜植込み型ペースメーカーリード	植込み型リード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い		国内	1	情報提供
967	心内膜植込み型ペースメーカーリード	心臓ペースメーカー用リード	ポストンサイエンティフィック ジャパン	リード被覆損傷の疑い		国内	1	情報提供
968	整形外科用骨セメント	エンデュランス ボーンセメント	ジョンソンエンドジョンソン	不明		国内	1	血圧低下
969	整形外科用骨セメント	エンデュランス ボーンセメント	ジョンソンエンドジョンソン	不明		国内	2	肺塞栓の疑い
970	整形外科用骨セメント	ジンマーセメント II	ジンマー	不明		国内	1	血圧低下、肺塞栓の疑い
971	成人用人工呼吸器	人工呼吸器 Tバード シリーズ	アイエムアイ	画面表示の消失		国内	1	情報提供
972	成人用人工呼吸器	ニューポート ベンチレータ モデルe500 ウェーブ	佐多商会	換気回数の増加		国内	1	一時的なSPO2の低下
973	成人用人工呼吸器	ポータブル人工呼吸器 PLV-102	フジレスピロニクス	内部バッテリーで作動せず		国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
974	成人用人工呼吸器	M6 α	メラン	換気動作停止	SpO2 低下	国内	1	
975	脊椎ケージ	滅菌済AFFINITYケージシステム	メトロニックソファモアダネック	不明	気道狭窄による心停止	国内	1	
976	脊椎ケージ	滅菌済BOOMERANG2ケージシステム	メトロニックソファモアダネック	当該医療機器の後方への移動	再手術	国内	1	情報提供
977	脊椎ケージ	MOSS チタニウム メッシュ	ロバートリード商会	チタニウムメッシュスパーサーの破損	再手術	国内	1	情報提供
978	脊椎内固定器具	MOSS MIAMI Expedium システム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューの破損	再固定のための再手術	国内	1	情報提供
979	脊椎内固定器具	MOSS MIAMI Expedium システム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューの破損	疼痛、再手術の可能性	国内	1	情報提供
980	脊椎内固定器具	MOSS MIAMI Expedium システム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューのゆるみ	再固定のための再手術	国内	2	情報提供
981	脊椎内固定器具	MOSS MIAMI Expedium システム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューのゆるみ	疼痛、再手術の可能性	国内	1	情報提供
982	脊椎内固定器具	MOSS MIAMI Expedium システム	ジョンソンエンドジョンソン	ロッドの破損	再固定のための再手術	国内	1	情報提供
983	脊椎内固定器具	MOSS-MIAMI SIシステム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューの破損	抜去手術	国内	1	情報提供
984	脊椎内固定器具	SlimLocサービカルプレートシステム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューのゆるみ	再固定	国内	1	情報提供
985	脊椎内固定器具	SUMMIT SI スパインシステム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューのゆるみ	頸椎固定装置による外国定	国内	1	情報提供
986	脊椎内固定器具	SUMMIT SI スパインシステム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューのゆるみ	再固定	国内	1	情報提供
987	脊椎内固定器具	チタン合金製<MOSS-MIAMIシステム>	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューの破損	遷延癒合及び再固定	国内	1	情報提供
988	脊椎内固定器具	アキュフィックス thinline	日本エムディエム	インプラントのバックアウト	なし	国内	1	
989	脊椎内固定器具	アキュフィックス thinline	日本エムディエム	プレートからのスクリュー逸脱の可能性	なし	国内	1	
990	脊椎内固定器具	バックフィックス	日本エムディエム	ロッドの逸脱	なし	国内	1	情報提供
991	脊椎内固定器具	シナジー チタン スパイナル システム	バイオメットジャパン	ロッドの破損	疼痛	国内	1	情報提供
992	脊椎内固定器具	滅菌済ATLANTISスパイナルシステム	メトロニックソファモアダネック	脊椎スクリューの抜け	なし	国内	1	情報提供
993	脊椎内固定器具	滅菌済COLORADO2スパイナルシステム チタン製	メトロニックソファモアダネック	脊椎スクリューの破損	破損片の体内遺残	国内	1	情報提供
994	脊椎内固定器具	滅菌済LEGACY5.5/6.35スパイナルシステム チタン製	メトロニックソファモアダネック	ナットの脱転	再手術	国内	1	情報提供
995	脊椎内固定器具	滅菌済LEGACY5.5/6.35スパイナルシステム チタン製	メトロニックソファモアダネック	ナットの脱転によるロッドの外れ	なし	国内	1	情報提供
996	脊椎内固定器具	滅菌済LEGACY5.5/6.35スパイナルシステム チタン製	メトロニックソファモアダネック	不明	血圧低下、DIC	国内	1	情報提供
997	脊椎内固定器具	滅菌済SEXTANTスパイナルシステム チタン製	メトロニックソファモアダネック	脊椎スクリューの折損	再手術	国内	1	情報提供
998	脊椎内固定器具	滅菌済VERTEXスパイナルシステム チタン製	メトロニックソファモアダネック	脊椎スクリューの緩み	再手術	国内	1	情報提供
999	脊椎内固定器具	RRSループスパインシステム	ロバートリード商会	RRS後頭骨スクリューのバックアウト	再手術	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
1000	脊椎内固定器具	RRS後頭骨スクリュー	ロバートリード商会	RRS後頭骨スクリューのバックアウト	再手術	国内	1	情報提供
1001	ゼラチン使用人工血管	バスケテック ゼルウィーブ	テルモ	血液漏出	なし	国内	3	情報提供
1002	ゼラチン使用人工血管	バスケテック ゼルウィーブ	テルモ	人工血管の穴開き	人工血管からの出血	国内	1	情報提供
1003	ゼラチン使用人工血管	バスケテック ゼルウィーブ	テルモ	人工血管の穴開き	なし	国内	1	情報提供
1004	ゼラチン使用人工血管	バスケテック ゼルウィーブ	テルモ	人工血管繊維の断裂	出血	国内	1	情報提供
1005	ゼラチン使用人工血管	バスケテック ゼルシール	テルモ	血液漏出	なし	国内	3	情報提供
1006	ゼラチン使用人工血管	バスケテック ゼルシール	テルモ	繊維の破断	血液漏出	国内	1	情報提供
1007	全人工股関節	デビュー人工股関節<ソリューション ヒップ システム>	ジョンソンエンドジョンソン	不明	骨折	国内	1	情報提供
1008	全人工股関節	スミスアンドネフュー BICON-PLUS II	スミスアンドネフュー オーソペディックス	カップの破損	再手術実施	国内	1	
1009	全人工股関節	K-MAX ABC HIPシステム	日本メディカルマテリアル	インナーカップの脱転	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
1010	全人工股関節	K-MAX ABC HIPシステム	日本メディカルマテリアル	大腿骨ステムの破損	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
1011	全人工股関節	K-MAX G HIP システム	日本メディカルマテリアル	大腿骨ステムの破損	人工股関節の機能不全又は機能低下	国内	1	
1012	全人工股関節	K-MAX SS HIP システム	日本メディカルマテリアル	骨頭ボールの破損	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	2	情報提供
1013	全人工股関節	K-MAX SS HIP システム	日本メディカルマテリアル	大腿骨ステムの破損	人工関節の機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
1014	全人工膝関節	P.F.C シグマ RPF 人工膝関節システム	ジョンソンエンドジョンソン	脛骨インサートの位置変化	脱臼による再手術	国内	2	情報提供
1015	全人工膝関節	P.F.C シグマ RPF 人工膝関節システム	ジョンソンエンドジョンソン	不明	軟部組織の介在による痛み	国内	1	情報提供
1016	全人工膝関節	P.F.C 膝関節システム	ジョンソンエンドジョンソン	脛骨トレイの浮き	術後骨折	国内	1	情報提供
1017	全人工膝関節	P.F.C 膝関節システム	ジョンソンエンドジョンソン	大腿骨ステムボルトの緩み	大腿骨ステムボルトの抜去手術	国内	1	情報提供
1018	全人工膝関節	ジェネシス II HI-FLEX	スミスアンドネフュー オーソペディックス	インサートの脱転	再手術実施	国内	2	情報提供
1019	全人工膝関節	ジェネシス II トータルニーシステム	スミスアンドネフュー オーソペディックス	製品の組立不良	設置不良の可能性	国内	1	
1020	全人工膝関節	ODEV バランスド ニー システム	日本エムディエム	使用インプラントの選択ミスによる脱臼	再手術	国内	1	情報提供
1021	全人工膝関節	ODEV バランスド ニー システム	日本エムディエム	使用インプラントの選択ミスによる破損	再手術	国内	1	情報提供
1022	全人工膝関節	インタラックス人工膝関節システム	日本ストライカー	脛骨インサートの磨耗	なし	国内	1	情報提供
1023	挿入器付後房レンズ	アルコン アクリサート アクリソフ シングルピース(モデル SA60AS)	日本アルコン	IOLの前方ループがIOL光学部の後面に貼りついた	なし	国内	1	情報提供
1024	体外式ペースメーカ用心臓電極	ハートワイヤー	日本メドトロニック	導線の断裂	体内遺残	国内	1	情報提供
1025	体外式膜型人工肺	D903 アヴァント	ソーリン	自動閉鎖弁の作動不良	なし	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
1026	体外循環装置用遠心ポンプ駆動装置	JMS ミクスフローコンソール	ソーリン	血液ポンプの離脱	不明	国内	1	情報提供
1027	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	腎動脈一部閉塞	国内	1	情報提供
1028	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	腎動脈閉塞	国内	1	情報提供
1029	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	タイプIVエンドリーク	国内	2	情報提供
1030	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	対側(左)腸骨動脈損傷、出血	国内	1	情報提供
1031	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	ディスタルタイプIエンドリーク	国内	6	情報提供
1032	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	内腸骨動脈閉塞	国内	2	情報提供
1033	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	腹部大動脈末梢部の血管塞栓、ディスタルタイプIエンドリーク	国内	1	情報提供
1034	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	腹部大動脈瘤破裂	国内	1	情報提供
1035	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	プロキシマルタイプIエンドリーク	国内	7	情報提供
1036	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	プロキシマルタイプIエンドリーク、対側(右)内腸骨動脈閉塞	国内	1	情報提供
1037	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	プロキシマルタイプIエンドリーク、ディスタルタイプIエンドリーク	国内	3	情報提供
1038	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	プロキシマルタイプIエンドリーク、ディスタルタイプIエンドリーク、タイプIIIエンドリーク	国内	1	情報提供
1039	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	プロキシマルタイプIエンドリーク、同側腸骨動脈レッグ未留置	国内	1	情報提供
1040	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	なし	両側内腸骨動脈閉塞、プロキシマルタイプIエンドリーク	国内	1	情報提供
1041	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	止血弁からの血液漏れ	血圧低下、出血	国内	1	情報提供
1042	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	止血弁からの血液漏れ	出血	国内	2	情報提供
1043	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	止血弁からの血液漏れ	ディスタルタイプIエンドリーク、出血	国内	2	情報提供
1044	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	腸骨動脈の閉塞	不明	国内	1	情報提供
1045	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	腸骨動脈レッグのキンク	なし	国内	1	情報提供
1046	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	腸骨動脈レッグのキンク	不明	国内	1	情報提供
1047	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	腸骨動脈レッグのキンク	プロキシマルタイプIエンドリーク	国内	2	情報提供
1048	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	腸骨動脈レッグのキンク、止血弁からの血液漏れ	出血	国内	1	情報提供
1049	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	腸骨動脈レッグの閉塞	下肢しびれ感	国内	1	情報提供
1050	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	腸骨動脈レッグの閉塞	不明	国内	2	情報提供
1051	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	上腸間膜動脈の狭窄による腸管虚血、腹痛、発熱	国内	1	情報提供

医療機器不具合報告

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	不具合発生場所	総件数	その他 平成20年3月31日現在
1052	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	対側リムへのカニューレーション不能	国内	1	情報提供
1053	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	タイプⅢエンドリーク	国内	2	情報提供
1054	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	タイプⅢエンドリークの恐れ	国内	1	情報提供
1055	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	ディスタルタイプⅠエンドリーク	国内	3	情報提供
1056	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	内腸骨動脈閉塞	国内	2	情報提供
1057	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	プロキシマルタイプⅠエンドリーク	国内	8	情報提供
1058	大動脈用ステントグラフト	クックゼニスAAAエンドバスキュラーグラフト	Cook Japan	不明	プロキシマルタイプⅠエンドリーク、ディスタルタイプⅠエンドリーク	国内	2	情報提供
1059	大動脈用ステントグラフト	エクスクルーダーY字型ステントグラフトシステム	ジャパングアテックス	カテーテル先端部の破損	なし	国内	1	情報提供
1060	大動脈用ステントグラフト	エクスクルーダーY字型ステントグラフトシステム	ジャパングアテックス	ステントグラフトの陥入	不明	国内	1	情報提供
1061	大動脈用ステントグラフト	エクスクルーダーY字型ステントグラフトシステム	ジャパングアテックス	不明	腎動脈の閉鎖	国内	1	情報提供
1062	大動脈用ステントグラフト	エクスクルーダーY字型ステントグラフトシステム	ジャパングアテックス	不明	タイプⅠエンドリーク	国内	2	情報提供
1063	大動脈用ステントグラフト	エクスクルーダーY字型ステントグラフトシステム	ジャパングアテックス	不明	左内腸骨動脈の閉塞	国内	1	情報提供
1064	体内固定用脛骨髄内釘	足関節固定釘	ナカシマプロベラ	体内固定用脛骨髄内釘の折損	疼痛の発生	国内	1	情報提供
1065	体内固定用コンプレッションヒッププレート	エース キャプチャード ヒップスクリュー システム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューのバックアウト	抜去手術	国内	1	情報提供
1066	体内固定用コンプレッションヒッププレート	エース キャプチャード ヒップスクリュー システム	ジョンソンエンドジョンソン	プレート及びコーティカルスクリューの破損	偽関節、再手術	国内	1	情報提供
1067	体内固定用コンプレッションヒッププレート	K-MAX ASヒップスクリュー-2	日本メディカルマテリアル	コンプレッションヒップスクリューの破損	コンプレッションヒップスクリューの機能不全又は機能低下	国内	1	情報提供
1068	体内固定用上肢髄内釘	エース上腕骨髄内釘システム	ジョンソンエンドジョンソン	スクリューの破損	再手術	国内	1	情報提供
1069	体内固定用大腿骨髄内釘	A.R.T. フェモラルネイル システム	ジョンソンエンドジョンソン	不明	疼痛に伴うスクリューの抜去	国内	1	情報提供
1070	体内固定用大腿骨髄内釘	エース 大腿骨 髄内釘 システム	ジョンソンエンドジョンソン	ネイル、スクリューの破損	再固定	国内	1	情報提供
1071	体内固定用大腿骨髄内釘	エース 大腿骨 髄内釘 システム	ジョンソンエンドジョンソン	横止めスクリューの破損	なし	国内	3	情報提供
1072	体内固定用大腿骨髄内釘	エース 大腿骨 髄内釘 システム	ジョンソンエンドジョンソン	横止めスクリューの抜去不能	横止めスクリューおよびネイルの体内残留	国内	1	情報提供
1073	体内固定用大腿骨髄内釘	エースロカンテリックネイルシステム	ジョンソンエンドジョンソン	ラグスクリューのカットアウト	骨折	国内	1	情報提供
1074	体内固定用大腿骨髄内釘	エースロカンテリックネイルシステム	ジョンソンエンドジョンソン	ラグスクリューのカットアウト	再固定	国内	1	情報提供
1075	体内固定用大腿骨髄内釘	エースロカンテリックネイルシステム	ジョンソンエンドジョンソン	ラグスクリューのカットアウト	ラグスクリューのカットアウトによる人工骨頭置換術	国内	1	情報提供
1076	体内固定用大腿骨髄内釘	エースロカンテリックネイルシステム	ジョンソンエンドジョンソン	ラグスクリューのバックアウト	ラグスクリューのバックアウトによる再手術の可能性	国内	1	情報提供
1077	体内固定用大腿骨髄内釘	エースロカンテリックネイルシステム	ジョンソンエンドジョンソン	ラグスクリューのバックアウト	ラグスクリューのバックアウトによる抜去手術	国内	1	情報提供